

정우석

석면비산정도 측정 결과서

- 공사명 : 포항시 북구 흥해읍 용천리 슬레이트해체 및 건물철거
- 위 치 : 경상북도 포항시 북구 흥해읍 동해대로 1954번길 23

2014. 04. 12.
(측정일자: 2014.04.11.)



(주)선우석면기술원

Sunwoo Asbestos Institute of Technology

사업자등록번호 : 504-81-84082
Tel | 053.351.4454

주소 | 702-814 대구광역시 북구 노원동 3가 1205-3
Fax | 053.351.4457

E-mail | sunw4754@hanmail.net

석면비산 정도측정 결과표

1. 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체· 제거업자)	현장명 (공사명·작업명)	포항시 북구 흥해읍 용천리 슬레이트해체 및 건물철거		
	현장 소재지	경북 포항시 북구 흥해읍 동해대로 1954번길 23	업체명	진성개발
	전화번호	054-2509-6800	대표자	이 인 속

2. 측정일시 2014년 04월 11일 ~ 2014년 04월 11일(1일간)

3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
전필순	산업위생관리기사	08202040865W	측정
하원호	석면 분석자	노동부 제2010-12003호	분석

4. 측정결과

측정위치	측정시간(분)	유량(L/min)	측정농도(개/cm³)	초과여부
* 별첨 *				

5. 측정 위치도 (측정 장소)

* 별첨 *


「석면안전관리법 시행규칙」 제38조에 따라 석면비산정도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2014년 04월 12일



(주)선우석면기술원

Sunwoo Asbestos Institute of Technology










사업주 진성개발 귀하

5. 측정위치도

: 석면해체구역 : 농도측정장소

복구 용해업 동해대로 1954번길 23



시료 번호	1	2	3	4	5
채취 위치	부지경계선의 지점1	부지경계선의 지점2	부지경계선의 지점3	부지경계선의 지점4	위생설비 입구
채취 사진					
시료 번호	6	7			
채취위 치	실외지점	폐기물 반출구			
채취 사진					

결론)

포항시 북구 흥해읍 용천리 슬래트해체 및 건물철거에서 석면 비산정도 측정 결과 기준치 이하(0.01개/cm³)로 나왔음을 알려드립니다.

석면비산정도 측정 결과서

- 공사명 : 포항시 북구 흥해읍 용천리 슬레이트해체 및 건물철거
- 위 치 : 경상북도 포항시 북구 흥해읍 동해대로 1954번길 23

2014. 04. 13.
(측정일자: 2014.04.12.)



(주)선우석면기술원

Sunwoo Asbestos Institute of Technology

사업자등록번호 : 504-81-84082

주소 | 702-814 대구광역시 북구 노원동 3가 1205-3

Tel | 053.351.4454

Fax | 053.351.4457

E-mail | sunw4754@hanmail.net

석면비산 정도측정 결과표

1. 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체· 제거업자)	현장명 (공사명·작업명)	포항시 북구 흥해읍 용천리 슬레이트해체 및 건물철거		
	현장 소재지	경북 포항시 북구 흥해읍 동해대로 1954번길 23	업체명	진성개발
	전화번호	054-2509-6800	대표자	이 인 속

2. 측정일시 2014년 04월 12일 ~ 2014년 04월 12일(1일간)

3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
전필순	산업위생관리기사	08202040865W	측정
하원호	석면 분석자	노동부 제2010-12003호	분석

4. 측정결과

측정위치	측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(개/ cm^3)	초과여부
* 별첨 *				

5. 측정 위치도 (측정 장소)

* 별첨 *


「석면안전관리법 시행규칙」 제38조에 따라 석면비산정도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2014년 04월 13일



(주)선우석면기술원

Sunwoo Asbestos Institute of Technology



사업주 진성개발 귀하

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일			
제출인	상호(대표자) 진성개발	사업자등록번호 506-18-31215		
	주소 경상북도 포항시 남구 송림로 19-1(송도동)467-24번지 (전화번호:054-2509-6800)			
건축물	건물명 포항시 북구 흥해읍 동해대로 1954번길 23 건축물	위치 경북 포항시 북구 흥해읍 동해대로 1954번길 23		
	대상연면적(㎡) 1,124.0㎡	작업기간 2014.04.11.~ 2014.04.12		
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 1,192.71㎡			
측정기관	대표자 (주)선우석면기술원	사업자등록번호 504-81-84082		
	주소 대구광역시 북구 노원동3가 1205-3번지 원-테크3층			
측정 일시	2014년 04월 12일			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	#1	부지경계 지점1	0.001	-
	#2	부지경계 지점2	0.001	-
	#3	부지경계 지점3	0.001	-
	#4	부지경계 지점4	0.001	-
	#5	위생설비 입구	0.002	-
	#6	실외 지점	0.002	-
	#7	폐기물 반출구	0.002	-

측정 지점 위치(도식도)

* 별첨 측정위치도 *

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2014 년 04 월 일

제출인

진성개발 (서명 또는 인)

포항시청 귀하

5. 측정위치도

북구 용해읍 동해대로 1954번길 23










: 석면해체구역



: 농도측정장소



시료 번호	1	2	3	4	5
채취 위치	부지경계선의 지점1	부지경계선의 지점2	부지경계선의 지점3	부지경계선의 지점4	위생설비 입구
채취 사진					
시료 번호	6	7	<p>결론)</p> <p>포항시 북구 흥해읍 용천리 슬레이트해체 및 건물철거에서 석면 비산정도 측정 결과 기준치 이하(0.01개/cm³)로 나왔음을 알려드립니다.</p>		
채취위 치	실외지점	폐기물 반출구			
채취 사진					

환경부고시 제2012-72호 석면 해체·제거작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법. 제2장 제2조 4항에 따라 석면비산정도 측정은 특별자치도지사·시장·군수·구청장이 조사 시기 및 지점을 조정하여 실시할 수 있다.