

석면비산 측정 결과표

1. 작업장 개요

측정 의뢰자 (석면해체· 제거업자)	현장명	폭설로 인한 공장 철거 공사	석면해체· 제거작업 신고번호	포항-20140172
	현장 소재지	경상북도 포항시 북구 흥해읍 덕장길 11	업체명	(주)중운건설
	전화번호	054-291-1202	대표자	나중운

2. 측정기간 : 2014년 07월 02일 ~ 2014년 07월 02일 (1일간)

3. 측정자(분석자 포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격 등록번호	측정자 교육기관(수료번호)	비 고
서정욱	산업위생관리기사	06203040333E	한국석면환경협회(제 K.S13-98-0003호)	측정자
손지인	산업위생관리기사	03203040100M	대한석면관리협회(2011-36-16)	분석자

4. 측정결과

시료번호	측정지점	채취유량 (L/min)	채취시간 (min)	총유량 (L)	섬유농도 (개/CC)	결과
#1	부지경계선1	10.0	240	2,400	0.000	검출한계 미만
#2	부지경계선2	10.0	240	2,400	0.001	검출한계 미만
#3	부지경계선3	10.0	240	2,400	0.000	검출한계 미만
#4	부지경계선4	10.0	240	2,400	0.000	검출한계 미만
-	작업장주변 실내	사용자가 없는 경우로 제외				
#5	작업장주변 실외1	10.0	240	2,400	0.000	검출한계 미만
#6	작업장주변 실외2	10.0	240	2,400	0.000	검출한계 미만
#7	위생설비입구	10.0	45	450	0.000	검출한계 미만
-이하여백-						

첨부-1. 석면비산 측정 현장사진

2. 석면비산 측정 지점 위치

「석면안전관리법 시행규칙」 제 38조에 따라 석면 해체·제거작업장 비산농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2014 년 07 월 02 일


측정기관 경북산업보건환경연구소(주) (직인)



(주)중운건설 귀하

석면비산 측정 지점 위치

포항시 북구 흥해읍 덕장길 11



석면비산 측정 결과표

1. 작업장 개요

측정 의뢰자 (석면해체· 제거업자)	현장명	폭설로 인한 공장 철거 공사	석면해체· 제거작업 신고번호	포항-20140172
	현장 소재지	경상북도 포항시 북구 흥해읍 덕장길 11	업체명	(주)종운건설
	전화번호	054-291-1202	대표자	나종운

2. 측정기간 : 2014년 07월 04일 ~ 2014년 07월 04일 (1일간)

3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격 등록번호	측정자 교육기관(수료번호)	비고
서정욱	산업위생관리기사	06203040333E	한국석면환경협회(제 K.S13-98-0003호)	측정자
손지인	산업위생관리기사	03203040100M	대한석면관리협회(2011-36-16)	분석자

4. 측정결과

시료번호	측정지점	채취유량 (L/min)	채취시간 (min)	총유량 (L)	섬유농도 (개/CC)	결과
#1	부지경계선1	10.0	240	2,400	0.000	검출한계 미만
#2	부지경계선2	10.0	240	2,400	0.000	검출한계 미만
#3	부지경계선3	10.0	240	2,400	0.000	검출한계 미만
#4	부지경계선4	10.0	240	2,400	0.000	검출한계 미만
-	작업장주변 실내	사용자가 없는 경우로 제외				
#5	작업장주변 실외1	10.0	240	2,400	0.000	검출한계 미만
#6	작업장주변 실외2	10.0	240	450	0.002	검출한계 미만
#7	위생설비입구	10.0	45	450	0.000	검출한계 미만
-이하여백-						

첨부-1. 석면비산 측정 현장사진


2. 석면비산 측정 지점 위치

「석면안전관리법 시행규칙」 제 38조에 따라 석면 해체·제거작업장 비산농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2014년 07월 04일

측정기관

경북산업보건환경연구소(주) (직인)




(주)종운건설 귀하

석면비산 측정 현장사진

측정당일 기상조건					
기온	22.8 °C	측정번호	#1	측정번호	#2
풍향	북서풍	측정지점	부지경계선1	측정지점	부지경계선2
풍속	2.7m/sec				
습도	83.9%	측정번호	#3	측정번호	#5
		측정지점	부지경계선3	측정지점	작업장주변 실외1
					
		측정번호	#4	측정번호	
		측정지점	부지경계선4	측정지점	
				-이하여백-	
		측정번호	#6	측정번호	#7
		측정지점	작업장주변 실외2	측정지점	위생설비입구
측정번호		측정번호		측정번호	
측정지점		측정지점		측정지점	

석면비산 측정 지점 위치

포항시 북구 흥해읍 덕장길 11



석면비산 측정 결과표

1. 작업장 개요

측정 의뢰자 (석면해체·제거업자)	현장명	폭설로 인한 공장 철거 공사	석면해체·제거작업 신고번호	포항-20140172
	현장 소재지	경상북도 포항시 북구 흥해읍 덕장길 11	업체명	(주)중운건설
	전화번호	054-291-1202	대표자	나중운

2. 측정기간 : 2014년 07월 05일 ~ 2014년 07월 05일 (1일간)

3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격 등록번호	측정자 교육기관(수료번호)	비고
서정욱	산업위생관리기사	06203040333E	한국석면환경협회(제 K.S13-98-0003호)	측정자
손지인	산업위생관리기사	03203040100M	대한석면관리협회(2011-36-16)	분석자

4. 측정결과

시료번호	측정지점	채취유량 (L/min)	채취시간 (min)	총유량 (L)	섬유농도 (개/CC)	결과
#1	부지경계선1	10.0	240	2,400	0.000	검출한계 미만
#2	부지경계선2	10.0	240	2,400	0.000	검출한계 미만
#3	부지경계선3	10.0	240	2,400	0.000	검출한계 미만
#4	부지경계선4	10.0	240	2,400	0.000	검출한계 미만
-	작업장주변 실내	사용자가 없는 경우로 제외				
#5	작업장주변 실외1	10.0	240	2,400	0.000	검출한계 미만
#6	작업장주변 실외2	10.0	240	2,400	0.000	검출한계 미만
#7	위생설비입구	10.0	45	450	0.000	검출한계 미만
#8	폐기물반출구1	10.0	45	450	0.000	검출한계 미만
#9	폐기물반출구2	10.0	45	450	0.000	검출한계 미만
-이하여백-						

첨부-1. 석면비산 측정 현장사진


2. 석면비산 측정 지점 위치

「석면안전관리법 시행규칙」 제 38조에 따라 석면 해체·제거작업장 비산농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2014 년 07 월 05 일

측정기관

경북산업보건환경연구소(주) (직인)



(주)중운건설 귀하

석면비산 측정 현장사진

측정당일 기상조건					
기온	22.6 °C	측정번호	#1	측정번호	#2
풍향	서풍	측정지점	부지경계선1	측정지점	부지경계선2
풍속	2.8m/sec				
습도	79.9%	측정번호	#3	측정번호	#5
		측정지점	부지경계선3	측정지점	작업장주변 실외1
					
		측정번호	#4	측정번호	#7
		측정지점	부지경계선4	측정지점	위생설비입구
					
		측정번호	#6	측정번호	#8
		측정지점	작업장주변 실외2	측정지점	폐기물 반출구1
		- 이하여백 -			
		측정번호	#9	측정번호	
		측정지점	폐기물 반출구2	측정지점	

석면비산 측정 지점 위치

포항시 북구 흥해읍 덕장길 11

