

석면비산 측정 결과보고서

1. 작업장 개요

현장명	철성로47번길 12-2 건물리모델링공사
현장소재지	경상북도 포항시 북구 철성로 47번길 12-2
측정의뢰자	(주)중운건설

2. 측정기간 - 2017년 06월 11일

3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격 종목 및 등급	자격등록번호	비고
권도형	대기환경기사	03204042100B	측정책임자
이성희	대기환경산업기사	06201046157Q	분석책임자

4. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
첨부1			

5. 측정 지점 위치도(도식도)-첨부 2.

「석면안전관리법」 제 28조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제 39조 제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2017년 06월 11일

주식회사 오투환경



사업주 주식회사 중운건설 귀중

첨부1. 측정결과

측정 일시	2017. 06. 11. [1~6] 13:00~17:00			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	유량(l/min)
	1	부지경계지점1	0.000	10.0
	2	부지경계지점2	0.001	10.0
	3	부지경계지점3	0.000	10.3
	4	부지경계지점4	0.000	10.2
	5	위생설비입구	0.001	10.0
	6	작업장주변	0.000	10.0

첨부2. 측정지점 위치도(도식도)



석면비산 측정 결과보고서

1. 작업장 개요

현장명	철성로47번길 12-2 건물리모델링공사
현장소재지	경상북도 포항시 북구 칠성로 47번길 12-2
측정의뢰자	(주)중운건설

2. 측정기간 - 2017년 06월 12일

3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격 종목 및 등급	자격등록번호	비고
권도형	대기환경기사	03204042100B	측정책임자
이성희	대기환경산업기사	06201046157Q	분석책임자

4. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
첨부1			

5. 측정 지점 위치도(도식도)-첨부 2.

「석면안전관리법」 제 28조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제 39조 제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2017년 06월 12일

주식회사 오투환경



사업주 주식회사 중운건설 귀중

석면비산 측정 결과보고서

1. 작업장 개요

현장명	철성로47번길 12-2 건물리모델링공사
현장소재지	경상북도 포항시 북구 철성로 47번길 12-2
측정의뢰자	(주)중운건설

2. 측정기간 - 2017년 06월 13일

3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격 종목 및 등급	자격등록번호	비고
권도형	대기환경기사	03204042100B	측정책임자
이성희	대기환경산업기사	06201046157Q	분석책임자

4. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
첨부1			

5. 측정 지점 위치도(도식도)-첨부 2.

「석면안전관리법」 제 28조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제 39조 제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2017년 06월 13일

주식회사 오투환경



사업주 주식회사 중운건설 귀중

첨부1. 측정결과

측정 일시	2017. 06. 13. [1~6] 09:10~13:10			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	유량(l/min)
	1	부지경계지점1	0.000	10.1
	2	부지경계지점2	0.000	10.0
	3	부지경계지점3	0.001	10.2
	4	부지경계지점4	0.000	10.3
	5	위생설비입구	0.000	10.1
	6	작업장주변	0.000	10.2

첨부2. 측정지점 위치도(도식도)



석면비산 측정 결과보고서

1. 작업장 개요

현장명	철성로47번길 12-2 건물리모델링공사
현장소재지	경상북도 포항시 북구 칠성로 47번길 12-2
측정의뢰자	(주)중운건설

2. 측정기간 - 2017년 06월 13일

3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격 종목 및 등급	자격등록번호	비고
권도형	대기환경기사	03204042100B	측정책임자
이성희	대기환경산업기사	06201046157Q	분석책임자

4. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
첨부1			

5. 측정 지점 위치도(도식도)-첨부 2.

「석면안전관리법」 제 28조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제 39조 제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2017년 06월 13일

주식회사 오투환경



사업주 주식회사 중운건설 귀중

첨부2. 측정지점 위치도(도식도)

