

결과 보고서

| 사업장주변 석면비산측정 |

현장명 _ 양학중학교 교사 보수공사에 따른 석면 해체공사

제출처 _ 경상북도 포항시장



TECWALL ASBESTOS MANAGEMENT SYSTEM

2017.07.23~25

이주테크월

본사 · 환경기술연구소 | 대구광역시 수성구 동대구로38안길 28 2층
서울사무소 | 서울시 송파구 총민로 52 가든파이브 워스관 A동 316호
대표전화 | 053.765.7613
팩스 | 053.765.7604
e'mail | tecwall@tecwall.kr
관리번호 | TEC-AI-1707045

www.tecwall.kr

□ 별첨 1.

석면비산측정결과보고서

① 석면해체·제거 작업 신고번호	포 항 - 20170269	② 현장명 (공사명·작업명)	양학중학교 교사 보수공사에 따른 석면 해체공사
③ 현장소재지	경상북도 포항시 북구 이동로 63 양학중학교	④ 전화번호(현장)	-
⑤ 석면해체·제거 업체명	주식회사 대경석면	⑥ 노동부등록번호	3128
⑦ 측정기관	(주)테크윌	⑧ 측정일자	2017년 7월 23일 일요일

시료 번호	측정 지점	측정 시간	총유량	측정 결과(f/cc)	초과 여부	검출석면
#1	부지경계선1	13:17~17:17 (240분)	2401.20	0.001	미만검출	백석면
#2	부지경계선2	13:17~17:17 (240분)	2404.80	0.001	미만검출	백석면
#3	부지경계선3	13:17~17:17 (240분)	2403.60	0.001	미만검출	백석면
#4	부지경계선4	13:17~17:17 (240분)	2400.00	0.001	미만검출	백석면
#5	위생설비시설	13:30~14:10 (40분)	400.00	0.003	미만검출	백석면
#6	음압기	13:47~14:27 (40분)	400.40	0.002	미만검출	백석면

이하 여백

| 주 테 크



공기 중 석면농도측정 사진 (2017.07.23)



부지경계선1 (#1)




부지경계선2 (#2)



부지경계선3 (#3)






부지경계선4 (#4)



위생설비시설 (#5)



음압기 (#6)



□ 별첨 1.

석면비산측정결과보고서

① 석면해체·제거 작업 신고번호	포 항 - 20170269	② 현장명 (공사명·작업명)	양학중학교 교사 보수공사에 따 른 석면 해체공사
③ 현장소재지	경상북도 포항시 북구 이동로 63 양학중학교	④ 전화번호(현장)	-
⑤ 석면해체·제거 업체명	주식회사 대경석면	⑥ 노동부등록번호	3128
⑦ 측정기관	(주)테크윌	⑧ 측정일자	2017년 7월 24일 월요일

시료 번호	측정 지점	측정 시간	총유량	측정 결과(f/cc)	초과 여부	검출석면
#1	부지경계선1	13:28~17:28 (240분)	2400.00	0.001	미만검출	백석면
#2	부지경계선2	13:28~17:28 (240분)	2403.60	0.001	미만검출	백석면
#3	부지경계선3	13:28~17:28 (240분)	2402.40	0.001	미만검출	백석면
#4	부지경계선4	13:28~17:28 (240분)	2400.00	0.001	미만검출	백석면
#5	위생설비시설	13:37~14:17 (40분)	400.00	0.002	미만검출	백석면
#6	음압기	13:45~14:25 (40분)	400.60	0.001	미만검출	백석면
#7	폐기물반출구	14:02~14:42 (40분)	400.40	0.001	미만검출	백석면

이하 여백

| 주 테 크



공기 중 석면농도측정 사진 (2017.07.24)




부지경계선1 (#1)




부지경계선2 (#2)




부지경계선3 (#3)




부지경계선4 (#4)





위생설비시설 (#5)



음압기 (#6)



폐기물반출구 (#7)



□ 별첨 1.

석면비산측정결과보고서


① 석면해체·제거 작업 신고번호	포 항 - 20170269	② 현장명 (공사명·작업명)	양학중학교 교사 보수공사에 따 른 석면 해체공사
③ 현장소재지	경상북도 포항시 북구 이동로 63 양학중학교	④ 전화번호(현장)	-
⑤ 석면해체·제거 업체명	주식회사 대경석면	⑥ 노동부등록번호	3128
⑦ 측정기관	(주)테크윌	⑧ 측정일자	2017년 7월 25일 화요일

시료 번호	측정 지점	측정 시간	총유량	측정 결과(f/cc)	초과 여부	검출석면
#1	폐기물반출구	08:20~09:00 (40분)	400.20	0.001	미만검출	백석면
이하 여백						









| 주 테 크




공기 중 석면농도측정 사진 (2017.07.25)



폐기물반출구 (#1)



측정 지점 위치



2017년 07월 23일 측정 위치 (경상북도 포항시 북구 이동로 63)

측정 지점 위치



2017년 07월 24일 측정 위치 (경상북도 포항시 북구 이동로 63)



2017년 07월 25일 측정 위치 (경상북도 포항시 북구 이동로 63)