

석면비산 측정 결과보고서

1. 작업장 개요

| | |
|-------|-------------------------------|
| 현장명 | 구정초등학교 화장실 개선 및 기타공사 중 석면해체공사 |
| 현장소재지 | 경상북도 포항시 남구 오천읍 구정길 11 구정초등학교 |
| 측정의뢰자 | (주)진성종합개발 |

2. 측정기간 - 2017년 08월 07일

3. 측정자(분석자 포함)

| 성명 | 자격 종목 및 등급 | 자격등록번호 | 비고 |
|-----|------------|--------------|-------|
| 권도형 | 대기환경기사 | 03204042100B | 측정책임자 |
| 이성희 | 대기환경산업기사 | 06201046157Q | 분석책임자 |

4. 측정결과

| 시료번호 | 측정 지점 | 측정결과(개/cc) | 검출석면 |
|------|-------|------------|------|
| 첨부1 | | | |

5. 측정 지점 위치도(도식도)-첨부 2.

「석면안전관리법」 제 28조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제 39조 제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2017년 08월 07일

주식회사 오투환경



사업주 (주)진성종합개발 귀중

첨부2. 측정지점 위치도(도식도)



현장사진 설명

| | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| 부지경계선1 | 부지경계선2 | 부지경계선3 |
|  |  |  |
| 부지경계선4 | 위생설비 | 작업장주변1 |
|  |  |  |
| 작업장주변2 | 작업장주변3 | 폐기물보관지점 |
|  | | |
| 음압기배출구 | | |