

석면비산 측정 결과보고서

1. 작업장 개요

현장명	포항연구소 동촌2연구동 2층 석면합유 천장텍스 해체 제거 작업
현장소재지	경상북도 포항시 남구 동해안로 6261 포스코본사
측정의뢰자	(주)신경북개발

2. 측정기간 - 2017년 05월 02일 ~ 05월 04일

3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격 종목 및 등급	자격등록번호	비고
권도형	대기환경산업기사	03204042100B	측정책임자
이성희	대기환경산업기사	06201046157Q	분석책임자

4. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
첨부1, 첨부3, 첨부5			

5. 측정 지점 위치도(도식도)-첨부2, 첨부4, 첨부6

「석면안전관리법」 제 28조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제 39조 제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2017년 05월 04일

주식회사 오투환경



사업주 (주)신경북개발 귀중

첨부2. 측정지점 위치도(도식도)



첨부4. 측정지점 위치도(도식도)



첨부6. 측정지점 위치도(도식도)



