

석면비산 측정 결과보고서

1. 작업장 개요

현장명	포항초등학교 교사동 교실보수 공사 중 석면해체공사
현장소재지	경상북도 포항시 북구 서동로47번길 23 포항초등학교
측정의뢰자	(주)진성종합개발

2. 측정기간 - 2017년 08월 11일

3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격 종목 및 등급	자격등록번호	비고
권도형	대기환경기사	03204042100B	측정책임자
이성희	대기환경산업기사	06201046157Q	분석책임자

4. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정결과(개/cc)	검출석면
첨부1			

5. 측정 지점 위치도(도식도)-첨부 2.

「석면안전관리법」 제 28조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제 39조 제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2017년 08월 11일

주식회사 오투환경



사업주 (주)진성종합개발 귀중

첨부2. 측정지점 위치도(도식도)




현장사진 설명



부지경계선1




부지경계선2




부지경계선3



부지경계선4



위생설비



작업장주변



폐기물보관지점



음압기배출구