

## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일	
제출인	상호(대표자) (주)혜성석면환경		사업자등록번호 131-86-17906
	주소 인천광역시 남동구 만수동 907-8 (전화번호: 032-465-5712)		
건축물	건물명	포항성남교회	위치 경상북도 포항시 북구 용당로44
	연면적(㎡)	2,628.5㎡	작업기간 2013.12.27.~2014.06.17
	석면건축자재 [길이(m) · 면적(㎡) · 부피(㎡)]		텍스[1,943.20㎡]
측정기관	대표자	박재성	사업자등록번호 119-86-21981
	주소 경기도 수원시 권선구 세류동 1126-23 201호 [알엔에이컨설팅(주)]		

측정일시 2014.01.16

측정결과 -별첨-	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면	

측정 지점 위치(도식도)

-별첨-

결	담당자	담당	과장
	안도현	정원	이재욱

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2014 년 01월 일

제출인 이 주 호 (주)  인)

포항시 북구청장 귀하



첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

측정결과

측정일시	2014.01.15			
측정결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면
	20140115-1	부지경계선1	0.0008	
	20140115-2	부지경계선2	0.0013	
	20140115-3	부지경계선3	0.0010	
	20140115-4	부지경계선4	0.0016	
	20140115-5	위생설비	0.0007	
	20140115-6	음압기	0.0008	
	20140115-7	폐기물반출구	0.0006	

측정일시	2014.01.16			
측정결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면
	20140116-1	부지경계선1	0.0009	
	20140116-2	부지경계선2	0.0006	
	20140116-3	부지경계선3	0.0013	
	20140116-4	부지경계선4	0.0019	
	20140116-5	위생설비	0.0009	
	20140116-6	음압기	0.0015	
	20140116-7	폐기물반출구	0.0017	

측정사진

2014.01.15



20140115-1

부지경계선1



20140115-2

부지경계선2



20140115-3

부지경계선3



20140115-4

부지경계선4



20140115-5

위생설비








20140115-6

음압기



20140115-7

폐기물반출구



측정사진

2014.01.16



20140116-1

부지경계선1



20140116-2

부지경계선2



20140116-3

부지경계선3



20140116-4

부지경계선4



20140116-5

위생설비








20140116-6

음압기



20140116-7

폐기물반출구



측정 위치도

