

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

- 측정의뢰자 : 청솔디-에코
- 용역명 : 일반건축물철거공사 중 폐석면처리 공사
- 소재지 : 경상북도 포항시 남구 중성로 16
- 측정일자 : 2014년 03월 17일 ~ 2014년 03월 18일(2일간)
- 분석일자 : 2014년 03월 17일 ~ 2014년 03월 18일



(주) 신 성 에 코




■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
측정일시	일시					
일자	03월 17일	#001	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	03월 17일	#002	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일시	03월 17일	#003	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	03월 17일	#004	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	03월 17일	#005	작업장주변	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/120					
일자	03월 17일	#006	위생설비입구	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					

비고








※ 작업장주변(실내)은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다.
 ※ 폐기물은 당일 반출하지 않아 채취하지 않았습니다.

측정 지점 위치(도식도)




< 포항시 남구 중섬로 16 석면지도 >

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면
측정일시	일시				
일자	03월 18일	#007	부지경계선	0.002	노출기준미만 
ℓ/min	10.0/240				
일자	03월 18일	#008	부지경계선	0.001	노출기준미만 
ℓ/min	10.0/240				
일시	03월 18일	#009	부지경계선	0.001	노출기준미만 
ℓ/min	10.0/240				
일자	03월 18일	#010	부지경계선	0.001	노출기준미만 
ℓ/min	10.0/240				
일자	03월 18일	#011	작업장주변	0.001	노출기준미만 
ℓ/min	10.0/120				
일자	03월 18일	#012	위생설비입구	0.001	노출기준미만 
ℓ/min	10.0/40				
일자	03월 18일	#013	폐기물반출구	0.001	노출기준미만 
ℓ/min	10.0/40				

비고 ※ **작업장주변(실내)**은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다.


측정 지점 위치(도식도)



< 포항시 남구 중섬로 16 석면지도 >

사 진 대 지

위생설비 설치



경고표지 설치



석면해체 · 제거작업 전



석면해체 · 제거작업 전




석면해체 · 제거작업 중



석면해체 · 제거작업 중



석면해체 · 제거작업 중



석면해체 · 제거작업 중



석면해체 · 제거작업 후




석면해체 · 제거작업 후



석면해체 · 제거작업 후



석면해체 · 제거작업 후



석면해체 · 제거작업 후



지정폐기물 밀봉 · 포장



지정폐기물 수집 운반 · 처리



지정폐기물 수집 운반 · 처리



지정폐기물 수집 운반 · 처리



지정폐기물 수집 운반 · 처리

