

# 석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서



[경상북도 포항시 북구 용당로44]

- 포항성남교회 -



**알엔에이 컨설팅(주)**  
RnAconsulting

측정결과


측정일시	2014.03.10			
측정결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면
	20140310-1	부지경계선1	0.0008	
	20140310-2	부지경계선2	0.0013	
	20140310-3	부지경계선3	0.0010	
	20140310-4	부지경계선4	0.0016	
	20140310-5	위생설비	0.0007	
	20140310-6	음압기1	0.0008	
	20140310-7	음압기2	0.0007	
	20140310-8	폐기물반출구	0.0006	


측정일시	2014.03.11			
측정결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면
	20140311-1	부지경계선1	0.0009	
	20140311-2	부지경계선2	0.0006	
	20140311-3	부지경계선3	0.0013	
	20140311-4	부지경계선4	0.0019	
	20140311-5	위생설비	0.0009	
	20140311-6	음압기	0.0015	
	20140311-7	음압기	0.0014	
	20140311-8	폐기물반출구	0.0017	

측정 위치도


지상3층 20140310-1~20140310-4 부지경계선에 설치하였습니다.



지상2층



지상1층 20140311-1~20140311-4 부지경계선에 설치하였습니다.



지하1층

