



## 석면비산 측정 현장사진

| 측정당일 기상조건 |          | #1   |         | #2  |         |
|-----------|----------|--|---------|---|---------|
| 기온        | 25.8℃    |  |         |  |         |
| 풍향        | 서남서풍     |  |         |   |         |
| 풍속        | 4.1m/sec |  |         |   |         |
| 습도        | 41%      |  |         |   |         |
| -이하여백-    |          | 측정번호   | #1      | 측정번호  | #2      |
|           |          | 측정지점   | 폐기물반출구1 | 측정지점  | 폐기물반출구2 |
| 측정번호      |          | 측정번호   |         | 측정번호  |         |
| 측정지점      |          | 측정지점   |         | 측정지점  |         |
| 측정번호      |          | 측정번호   |         | 측정번호  |         |
| 측정지점      |          | 측정지점   |         | 측정지점  |         |
| 측정번호      |          | 측정번호   |         | 측정번호  |         |
| 측정지점      |          | 측정지점   |         | 측정지점  |         |

## 석면비산 측정 지점 위치

포항시 남구 연일읍 중명길 21

