


# 석면비산 측정 결과보고서



소속	주식회사 동해기술연구소 (노동부 제 2013 - 120001 호)		
구분	성명	자격 종목.등급	자격증 번호.조사자교육 수료
조사자	강길수	대기환경기사 석면조사자교육	78261703413 사단법인 한국석면환경협회 (2011.08.25)
조사자	현미라	관련분야 전공(공대졸업) 석면조사자교육	사단법인 대한석면관리협회 (2011.09.30)
분석자	정경수	화학공학전공	사단법인 한국석면환경협회 (2013.07.25)

주 소                    경상북도 포항시 남구 상공로 190-1 (대도동)  
사업자등록번호      506-81-83129  
대표전화              054) 275-0019  
팩스                     054) 275-0450  
E-mail                  cwr11177@nate.com  
blog                     http://blog.naver.com/east0019

주식회사 동해기술연구소장




<작업 중>







1. 석면비산 측정 결과

2014.06.04						
측정지점	시료번호	유량(l/min)		시간(분)	측정 결과(f/cc)	검출석면
		분당	총			
부지경계선	P1	14.52	2,453	169	0.001	기준미만
부지경계선	P2	15.00	2,490	166	0.001	기준미만
부지경계선	P3	14.54	2,442	168	0.001	기준미만
부지경계선	P4	14.43	2,453	170	0.002	기준미만
위생 설비	P5	14.55	465	32	0.001	기준미만
작업장 주변(실내)	P6	14.11	1,242	88	0.002	기준미만

2. 석면비산 측정 지점 위치



### 3. 석면비산 측정 현장사진

		측정당일 기상조건			
		기 온	24 도씨	풍 향	서풍
		습 도	51%	풍 속	30 m/sec
측정지점	P1 (부지경계선)	P2 (부지경계선)	P3 (부지경계선)	P4 (부지경계선)	
측정사진					
측정지점	P5 (위생설비)	P6 (작업장 주변-실내)	-	-	
측정사진			-	-	

## 〈개별 석면 해체제거 작업장의 시료채취 지점〉

구분	지점		지점수	시료측정위치	비고
작업 중	부지경계선		4개 이상	부지경계선 높이 1.2~1.5m	-
	위생설비 입구		전수 (1개 이상)	위생설비 입구 높이 1.2~1.5m 거리 1m 이내	-
	작업장 주변	실내	1개 이상	작업장 주변 높이 1.2~1.5m	- 건축물의 일부 공간에서 석면 해체·제거 작업이 이루어지 는 경우 해당 작업장 주변을 의미 함 -사용자가 없는 경우 제외
		실외	1개 이상	해당 건축물 외부 높이 1.2~1.5m	-대상 건축물 주변 5m 이내 (부지경계선이 대상 건축물 5m 이 내에 위치 시 제외) -음압기 설치 시 제외
	음압기		전수 (1개 이상)	음압기 공기 배출구 0.3~1m이내	-음압기는 배출농도를 평가하기 적합하게 설치해야 함
폐기물 반출구		전수 (1개 이상)	폐기물 반출구에서 1m이내, 높이 1.2~1.5m	-	
<p>* 석면 해체·제거 사업장 주변 중 실내 시료는 사업장 내부를 의미하지 않으며, 해체·제거 사업장 주변에 사용자 또는 이용자가 있는 경우 건축물 내 사업장 주변의 측정을 의미</p>					

## 4. 고찰 및 결론

- 4.1 이 조사는 『석면안전관리법 시행규칙』 제38조 및 제40조에 따라 “석면 해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법”에 따라 실시하였다.
- 4.2 법정시료 개수에 부합하는 시료를 채취 하여 분석한 결과 공기 중 석면 농도는 모두 기준치 미만으로 측정 되었다.
- 4.3 산업안전보건법 제38조의 5 제2항에 따라 공기 중 석면농도의 분석은 위상차현미경으로 계수 하는 방법으로 실시하며, 분석방법은 법 제42조 제2항에 따라 고시한 『작업환경측정 및 정도관리규정』에 따랐다.
- 4.4 분석결과는 소수점 이하 셋째자리까지 표기하였다.
- 4.5 본 조사결과는 석면안전관리법등 관련법에 따라 적법하게 사용하여야 한다.