















■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
측정일시	일시					
일자	09월 27일	#001	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	09월 27일	#002	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일시	09월 27일	#003	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	09월 27일	#004	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	09월 27일	#005	작업장주변	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/120					
일자	09월 27일	#006	위생설비입구	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					
비고		※ <b>작업장주변(실내)</b> 은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다. ※ <b>폐기물</b> 은 당일 반출하지 않아 채취하지 않았습니다.				










■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
측정일시	일시				노출기준	검출결과
일자	09월 28일	#007	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	09월 28일	#008	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일시	09월 28일	#009	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	09월 28일	#010	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	09월 28일	#011	작업장주변	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/120					
일자	09월 28일	#012	위생설비입구	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					
비고		※ <b>작업장주변(실내)</b> 은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다. ※ <b>폐기물</b> 은 당일 반출하지 않아 채취하지 않았습니다.				









■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
측정일시	일시					
일자	09월 29일	#013	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	09월 29일	#014	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일시	09월 29일	#015	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	09월 29일	#016	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	09월 29일	#017	작업장주변	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/120					
일자	09월 29일	#018	위생설비입구	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					
비고		※ 작업장주변(실내)은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다. ※ 폐기물은 당일 반출하지 않아 채취하지 않았습니다.				





■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
측정일시	일시					
일자	09월 30일	#019	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	09월 30일	#020	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일시	09월 30일	#021	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	09월 30일	#022	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	09월 30일	#023	작업장주변	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/120					
일자	09월 30일	#024	위생설비입구	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
비고		※ <b>작업장주변(실내)</b> 은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다. ※ <b>폐기물</b> 은 당일 반출하지 않아 채취하지 않았습니다.				





■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
측정일시					노출기준미만	
일자	10월 01일	#025	부지경계선	0.001		
ℓ /min	10.0/40					
일자	10월 01일	#026	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
비고	※ 당일은 폐기물반출만 이루어져서 폐기물반출구만 채취하였습니다.					

