










■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
측정일시	일시					
일자	01월 29일	#001	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	01월 29일	#002	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일시	01월 29일	#003	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	01월 29일	#004	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	01월 29일	#005	위생설비입구	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	01월 29일	#006	음압기	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	01월 29일	#007	음압기	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	01월 29일	#008	음압기	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
비고		※ <b>작업장주변(실내)</b> 은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다. ※ <b>작업장주변(실외)</b> 은 음압기가 가동중이므로 채취하지 않았습니다. ※ <b>폐기물</b> 은 당일 반출하지 않아 채취하지 않았습니다.				


측정 지점 위치(도식도)



< 1층 석면지도 >




### 측정 지정 위치(도식도)



< 2층 석면지도 >









측정 지점 위치(도식도)



< 4층 석면지도 >



■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
일자	01월 30일	#009	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	01월 30일	#010	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일시	01월 30일	#011	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	01월 30일	#012	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	01월 30일	#013	위생설비입구	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	01월 30일	#014	음압기	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	01월 30일	#015	음압기	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	01월 30일	#016	폐기물반출구	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
비고		※ <b>작업장주변(실내)</b> 은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다. ※ <b>작업장주변(실외)</b> 은 음압기가 가동중이므로 채취하지 않았습니다.				

측정 지점 위치(도식도)

