

석면농도측정 결과표

1. 작업장개요

측정의뢰자 (석면해체·제거업자)	현장명(공사명·작업명)	
	포항블루밸리 개발사업 1단계 조성공사-1차분	
	현장 소재지	
	강원도 삼척시 우지동 62-1 (우지1길 31)	
	업자명(상호)	
	건백산업(주)	
전화번호	대표자	
033-575-0981	유수명	

2. 측정기간 : 2015년 02 월 10 ~ 12일

3. 측정자 (분석자포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
문연창	산업위생관리기사	03203210091Z	측정
김병관	대기환경기사	K.S14-133-0001	측정
오수진	산업보건학전공	-	분석

4. 측정결과

측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm³)	초과여부
* 별첨 참조 (별첨1)				

5. 측정 위치도(측정 장소)

* 별첨 참조 (별첨2)

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2015년 02월 24일

다운환경연구소(주)



석면해체·제거업자

건백산업(주)

귀하

별첨1.

[별지 제19호서식] 관련

1-1.측정결과 (02/10, 09:30~16:30)

* 노출기준 : 0.01개/cc

번호	PUMP NO.	측정위치	측정시간 (분)	유량 (ℓ/min)	측정농도 (개/cc)	초과여부
1	P7	경계부지선1	250	9.991	0.0012	노출기준미만
2	P2	경계부지선2	251	9.993	0.0013	노출기준미만
3	P8	경계부지선3	252	9.987	0.0014	노출기준미만
4	P3	경계부지선4	251	9.989	0.0012	노출기준미만
5	P1	작업장주변	130	9.986	0.0021	노출기준미만
6	P4	위생설비입구	60	9.983	불검출	노출기준미만
7	5	거주자 거주지역1	131	9.983	0.0021	노출기준미만
8	P6	거주자 거주지역2	130	9.992	0.0025	노출기준미만
9	P4-1	폐기물 반출구	60	9.986	0.0016	노출기준미만

별첨1.

[별지 제19호서식] 관련

1-2. 측정결과 (02/11, 09:30~14:45)

* 노출기준 : 0.01개/cc

번호	PUMP NO.	측정위치	측정시간 (분)	유량 (ℓ/min)	측정농도 (개/cc)	초과여부
1	P1	경계부지선1	251	9.996	0.0012	노출기준미만
2	P3	경계부지선2	250	9.986	0.0014	노출기준미만
3	P4	경계부지선3	250	9.981	0.0015	노출기준미만
4	P8	경계부지선4	251	9.987	0.0011	노출기준미만
5	P6	작업장주변	130	9.986	0.0021	노출기준미만
6	P5	위생설비입구	60	9.980	불검출	노출기준미만
7	P2	거주자 거주지역1	131	9.989	0.0026	노출기준미만
8	P7	거주자 거주지역2	130	9.982	0.0021	노출기준미만
9	P2-1	폐기물 보관소1	60	9.991	0.0016	노출기준미만
10	P7-1	폐기물 보관소2	60	9.985	0.0018	노출기준미만
11	P5-1	폐기물 반출구	60	9.980	0.0019	노출기준미만

별첨1.

[별지 제19호서식] 관련

1-3.측정결과 (02/12, 09:30~14:43)


* 노출기준 : 0.01개/cc

번호	PUMP NO.	측정위치	측정시간 (분)	유량 (ℓ/min)	측정농도 (개/cc)	초과여부
1	P2	경계부지선1	250	9.994	0.0014	노출기준미만
2	P5	경계부지선2	250	9.985	0.0013	노출기준미만
3	P3	경계부지선3	251	9.985	0.0012	노출기준미만
4	P7	경계부지선4	250	9.985	0.0013	노출기준미만
5	P1	작업장주변	130	9.981	0.0023	노출기준미만
6	P8	위생설비입구	60	9.989	불검출	노출기준미만
7	P4	거주자 거주지역1	131	9.982	0.0023	노출기준미만
8	P6	거주자 거주지역2	130	9.986	0.0021	노출기준미만
9	P4-1	폐기물 보관소1	60	9.989	0.0015	노출기준미만
10	P6-1	폐기물 보관소2	61	9.978	0.0016	노출기준미만
11	P8-1	폐기물 반출구	60	9.988	0.0019	노출기준미만

* 관련사진 1(02/10)

번호	1	2	3	4
사진				
위치	경계부지선1	경계부지선2	경계부지선3	경계부지선4
번호	5	6	7	8
사진				
위치	작업장 주변	위생설비임구	거주자 주거지역1	거주자 주거지역2

* 관련사진 2(02/10)

번호	9	10	11
사진			
위치	폐기물 반출구		
번호			
사진			
위치			

* 관련사진 3(02/11)

번호	1	2	3	4
사진				
위치	경계부지선1	경계부지선2	경계부지선3	경계부지선4
번호	5	6	7	8
사진				
위치	작업장 주변	위생설비임구	거주자 주거지역1	거주자 주거지역2

* 관련사진 4(02/11)

번호	9	10	11	
사진				
위치	폐기물 보관소1	폐기물 보관소2	폐기물 반출구	
번호				
사진				
위치				

* 관련사진 5(02/12)

번호	1	2	3	4
사진				
위치	경계부지선1	경계부지선2	경계부지선3	경계부지선4
번호	5	6	7	8
사진				
위치	작업장 주변	위생설비임구	거주자 주거지역1	거주자 주거지역2

* 관련사진 6(02/12)

번호	9	10	11	
사진				
위치	폐기물 보관소1	폐기물 보관소2	폐기물 반출구	
번호				
사진				
위치				