

석면비산 측정 결과표

1. 작업장 개요

측정 의뢰자 (석면해체· 제거업자)	현장명	오천읍 구정리 250-11 주택철거공사 중 석면해체	석면해체· 제거작업 신고번호	포 항-20150029
	현장 소재지	경상북도 포항시 남구 오천읍 정몽주로 761-3	업체명	한동산업개발(주)
	전화번호	054-261-5292	대표자	천기화

2. 측정기간 : 2015년 03월 04일 ~ 2015년 03월 04일 (1일간)

3. 측정자(분석자 포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격 등록번호	측정자 교육기관(수료번호)	비 고
서정욱	산업위생관리기사	06203040333E	한국석면환경협회(13-98-0003)	측정자
손지인	산업위생관리기사	03203040100M	대한석면관리협회(2011-36-16)	분석자

4. 측정결과

시료번호	측정지점	채취유량 (L/min)	채취시간 (min)	총유량 (L)	섬유농도 (개/CC)	결과
#1	부지경계선1	14.5	170	2465.0	0.001	기준치 미만
#2	부지경계선2	14.4	170	2448.0	0.000	기준치 미만
#3	부지경계선3	14.4	170	2465.0	0.001	기준치 미만
#4	부지경계선4	14.5	170	2448.0	0.001	기준치 미만
#5	위생설비입구	14.4	30	432.0	0.001	기준치 미만
-	작업장주변 실내	사용자가 없는 경우로 측정 제외				
-	작업장주변 실외	부지경계선 5m 이내로 측정 제외				
-	음압기공기배출구	음압기 미가동(실외작업)으로 측정 제외				
-	폐기물반출구	폐기물 반출이 없어 측정 제외				
-이하여백-						


첨부-1. 석면비산 측정 현장사진 1장

2. 석면비산 측정 지점 위치 1장

「석면안전관리법 시행규칙」 제 38조에 따라 석면 해체·제거작업장 비산농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.






2015 년 03 월 04 일

측정기관 경북산업보건환경연구소(주) (직인)



한동산업개발(주) 귀중

석면비산 측정 현장사진

측정당일 기상조건					
기온	5.0 ℃				
풍향	서풍				
풍속	6.0 m/s				
습도	20.0 %				
측정번호	#1	측정번호	#2	측정번호	#2
측정지점	부지경계선1	측정지점	부지경계선2	측정지점	부지경계선2
					
측정지점	부지경계선3	측정지점	부지경계선4	측정지점	위생설비입구
-이하야백-					
측정번호		측정번호		측정번호	
측정지점		측정지점		측정지점	
측정번호		측정번호		측정번호	
측정지점		측정지점		측정지점	

석면비산 측정 지점 위치

경상북도 포항시 남구 오천읍 정몽주로 761-3



석면비산 측정 결과표

1. 작업장 개요

측정 의뢰자 (석면해체· 제거업자)	현장명	오천읍 구정리 250-11 주택철거공사 중 석면해체	석면해체· 제거작업 신고번호	포 항-20150029
	현장 소재지	경상북도 포항시 남구 오천읍 정몽주로 761-3	업체명	한동산업개발(주)
	전화번호	054-261-5292	대표자	천기화

2. 측정기간 : 2015년 03월 05일 ~ 2015년 03월 05일 (1일간)

3. 측정자(분석자 포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격 등록번호	측정자 교육기관(수료번호)	비 고
서정욱	산업위생관리기사	06203040333E	한국석면환경협회(13-98-0003)	측정자
손지인	산업위생관리기사	03203040100M	대한석면관리협회(2011-36-16)	분석자

4. 측정결과

시료번호	측정지점	채취유량 (L/min)	채취시간 (min)	총유량 (L)	섬유농도 (개/CC)	결과
#1	부지경계선1	14.4	170	2448.0	0.000	기준치 미만
#2	부지경계선2	14.5	170	2465.0	0.000	기준치 미만
#3	부지경계선3	14.4	170	2448.0	0.000	기준치 미만
#4	부지경계선4	14.5	170	2465.0	0.000	기준치 미만
#5	위생설비입구	14.5	30	435.0	0.000	기준치 미만
-	작업장주변 실내	사용자가 없는 경우로 측정 제외				
-	작업장주변 실외	부지경계선 5m 이내로 측정 제외				
-	음압기공기배출구	음압기 미가동(실외작업)으로 측정 제외				
-	폐기물반출구	폐기물 반출이 없어 측정 제외				
-이하야백-						

첨부-1. 석면비산 측정 현장사진 1장

2. 석면비산 측정 지점 위치 1장

「석면안전관리법 시행규칙」 제 38조에 따라 석면 해체·제거작업장 비산농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.



2015 년 03 월 05 일

측정기관 경북산업보건환경연구소(주) (직인)



한동산업개발(주) 귀중

석면비산 측정 현장사진

측정당일 기상조건									
기온	2.0 ℃								
풍향	서풍								
풍속	1.0 m/s								
습도	43.0 %								
측정번호	#1	측정번호	#2	측정번호	#3				
측정지점	부지경계선1	측정지점	부지경계선2	측정지점	부지경계선3				
									
						측정번호	#4	측정번호	#5
						측정지점	부지경계선4	측정지점	위생설비입구
						-이하야백-			
						측정번호		측정번호	
측정지점		측정지점		측정지점					
						측정번호		측정번호	
						측정지점		측정지점	

석면비산 측정 지점 위치

경상북도 포항시 남구 오천읍 정몽주로 761-3



석면비산 측정 현장사진

측정당일 기상조건					
기온	6.0 ℃				
풍향	북풍				
풍속	2.0 m/s				
습도	62.0 %				
		측정번호	#1	측정번호	#2
		측정지점	폐기물반출구1	측정지점	폐기물반출구2
-이하여백-					
측정번호		측정번호		측정번호	
측정지점		측정지점		측정지점	
측정번호		측정번호		측정번호	
측정지점		측정지점		측정지점	
측정번호		측정번호		측정번호	
측정지점		측정지점		측정지점	

석면비산 측정 지점 위치

경상북도 포항시 남구 오천읍 정몽주로 761-3

