

석면비산측정 결과보고서









15-6-경 석면함유건물지정 폐기물철거공사




석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일	
제출인	상호(대표자) 우정환경(주)	사업자등록번호 506-81-34706	
	주소 경상북도 포항시 북구 흥해읍 동해대로1954번길 23-2	전화번호 054-262-2360	
건축물	건물명 -	위치 경상북도 포항시 남구 동해안로 6001 해병아파트 외 2필지	
	연면적 -	작업기간 2015.08.13.~ 2015.08.15. 2015.09.09. 2015.08.19.~ 2015.08.20. 2015.09.12.~ 2015.09.14. 2015.08.29.~ 2015.08.31. 2015.09.30. 2015.09.01.~ 2015.09.02.	
	석면건축자재[길이(m)·면적(m ²)·부피(m ³)] 2,424.39m ³		
측정기관	대표자 (주)신 성 에 코 텍	사업자등록번호 502-86-02003	
	주소 대구광역시 수성구 들안로29길 34-13 302호		
성 명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비 고
맹 경 하	산업위생관리기사	09201041046T	측 정 자
정 지 은	산업위생관리기사	12201040689N	측 정 자
김 성 호	화학물분석사	9440 50 4256 8Z	분 석 자
※ 측정결과 및 측정일시 : 별첨 ※ 측정위치 도식도 : 별첨			
「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.			
2015 년 월 일			
제출인 : 우정환경(주) 박 재 형 (서명 또는 인)			
경상북도 포항시장 귀하			
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본		
210mmX297mm[백상지 80g/m ² (재활용품)]			

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
일자	08월 13일	#001	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/120					
일자	08월 13일	#002	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/120					
일시	08월 13일	#003	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/120					
일자	08월 13일	#004	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/120					
일자	08월 13일	#005	작업장주변	0.002	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/120					
일자	08월 13일	#006	위생설비입구	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					
일자	08월 13일	#007	음압기	0.002	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					
일자	08월 13일	#008	폐기물반출구	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					









측정 지점 위치(도식도)




< 항공장비정비고(303) 1층 석면지도 >

측정지점	시료번호	변경	변경사유
부지경계선	#001 ~ #004	10 ℓ / 240분 ⇒ 10 ℓ / 120분	작업이 120분만에 종료되어 120분만 채취하였습니다.
비고	※ 작업장주변(실내) 은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다.		

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
일자	08월 13일	#009	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	08월 13일	#010	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일시	08월 13일	#011	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	08월 13일	#012	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	08월 13일	#013	작업장주변	0.002	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/120					
일자	08월 13일	#014	위생설비입구	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					
일자	08월 13일	#015	음압기	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					
일자	08월 13일	#016	폐기물반출구	0.002	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					

측정 지정 위치(도식도)











< 조명실(320) 1층 석면지도 >


비고

※ **작업장주변(실내)**은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다.

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
일자	08월 14일	#017	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	08월 14일	#018	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일시	08월 14일	#019	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	08월 14일	#020	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	08월 14일	#021	작업장주변	0.002	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/120					
일자	08월 14일	#022	위생설비입구	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					
일자	08월 14일	#023	음압기	0.002	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					
일자	08월 14일	#024	폐기물반출구	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					

측정 지점 위치(도식도)












< 조명실(320) 1층 석면지도 >


비고

※ **작업장주변(실내)**은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다.

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
일자	08월 15일	#025	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	08월 15일	#026	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일시	08월 15일	#027	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	08월 15일	#028	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	08월 15일	#029	작업장주변	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/120					
일자	08월 15일	#030	위생설비입구	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	08월 15일	#031	음압기	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	08월 15일	#032	음압기	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	08월 15일	#033	폐기물반출구	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					










측정 지점 위치(도식도)




< 조명실(320) 1층 석면지도 >

비고	※ 작업장주변(실내) 은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다.
----	--

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
일자	08월 19일	#034	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	08월 19일	#035	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일시	08월 19일	#036	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	08월 19일	#037	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	08월 19일	#038	작업장주변	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/120					
일자	08월 19일	#039	위생설비입구	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					
일자	08월 19일	#040	음압기	0.002	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					
일자	08월 19일	#041	음압기	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					
일자	08월 19일	#042	폐기물반출구	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					










측정 지점 위치(도식도)




비고

※ **작업장주변(실내)**은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다.

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
일자	08월 20일	#043	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	08월 20일	#044	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일시	08월 20일	#045	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	08월 20일	#046	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	08월 20일	#047	작업장주변	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/120					
일자	08월 20일	#048	위생설비입구	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					
일자	08월 20일	#049	음압기	0.002	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					
일자	08월 20일	#050	음압기	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					
일자	08월 20일	#051	폐기물반출구	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					

측정 지점 위치(도식도)











< 무장중대(318) 1층 석면지도 >


비고

※ **작업장주변(실내)**은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다.

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
일자	08월 29일	#052	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	08월 29일	#053	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일시	08월 29일	#054	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	08월 29일	#055	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	08월 29일	#056	작업장주변	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/120					
일자	08월 29일	#057	위생설비입구	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					
일자	08월 29일	#058	음압기	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					
일자	08월 29일	#059	폐기물반출구	0.002	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					










측정 지점 위치(도식도)



비고

※ **작업장주변(실내)**은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다.


■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
일자	08월 30일	#060	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	08월 30일	#061	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일시	08월 30일	#062	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	08월 30일	#063	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	08월 30일	#064	작업장주변	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/120					
일자	08월 30일	#065	위생설비입구	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	08월 30일	#066	음압기	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	08월 30일	#067	음압기	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	08월 30일	#068	음압기	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
측정일시						
일자	08월 30일	#069	폐기물반출구	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					

측정 지정 위치(도식도)




< 관제탑(306) 1층 석면지도 >

비고

※ **작업장주변(실내)**은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다.










측정 지점 위치(도식도)




< 관제탑(306) 5층 석면지도 >

비고	※ 작업장주변(실내) 은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다.
----	--

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]









측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
일자	08월 31일	#070	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	08월 31일	#071	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일시	08월 31일	#072	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	08월 31일	#073	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	08월 31일	#074	작업장주변	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/120					
일자	08월 31일	#075	위생설비입구	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	08월 31일	#076	음압기	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	08월 31일	#077	음압기	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	08월 31일	#078	폐기물반출구	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					

측정 지정 위치(도식도)




비고	※ 작업장주변(실내) 은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다.
----	--

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
일자	09월 01일	#079	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	09월 01일	#080	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일시	09월 01일	#081	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	09월 01일	#082	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	09월 01일	#083	작업장주변	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/120					
일자	09월 01일	#084	위생설비입구	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	09월 01일	#085	음압기	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	09월 01일	#086	폐기물반출구	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					

측정 지점 위치(도식도)











< 관제탑(306) 1층 석면지도 >


비고

※ **작업장주변(실내)**은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다.

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
일자	09월 02일	#087	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	09월 02일	#088	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일시	09월 02일	#089	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	09월 02일	#090	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	09월 02일	#091	작업장주변	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/120					
일자	09월 02일	#092	위생설비입구	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	09월 02일	#093	음압기	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	09월 02일	#094	폐기물반출구	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					

측정 지점 위치(도식도)












< 차량정비고(208) 1층 석면지도 >


비고

※ 작업장주변(실내)은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다.

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
일자	09월 02일	#095	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	09월 02일	#096	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일시	09월 02일	#097	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	09월 02일	#098	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	09월 02일	#099	작업장주변	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/120					
일자	09월 02일	#100	위생설비입구	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	09월 02일	#101	음압기	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	09월 02일	#102	음압기	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	09월 02일	#103	폐기물반출구	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					

측정 지점 위치(도식도)




< 시설정비고(207) 1층 석면지도 >

비고

※ **작업장주변(실내)**은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다.









측정 지정 위치(도식도)




< 시설 정비고(207) 2층 석면지도 >

비고	<p>※ 작업장주변(실내)은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다.</p>
----	--

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
일자	09월 09일	#104	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	09월 09일	#105	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일시	09월 09일	#106	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	09월 09일	#107	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	09월 09일	#108	작업장주변	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/120					
일자	09월 09일	#109	위생설비입구	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	09월 09일	#110	음압기	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	09월 09일	#111	폐기물반출구	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					










측정 지점 위치(도식도)




< 시설대대(206) 1층 석면지도 >

비고	※ 작업장주변(실내) 은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다.
----	--

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
일자	09월 12일	#112	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	09월 12일	#113	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일시	09월 12일	#114	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	09월 12일	#115	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	09월 12일	#116	작업장주변	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/120					
일자	09월 12일	#117	위생설비입구	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	09월 12일	#118	음압기	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	09월 12일	#119	음압기	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	09월 12일	#120	폐기물반출구	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					










측정 지점 위치(도식도)




< ASR 1층 석면 지도 >

비고	<p>※ 작업장주변(실내)은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다.</p>
----	--

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
일자	09월 13일	#121	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	09월 13일	#122	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일시	09월 13일	#123	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	09월 13일	#124	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	09월 13일	#125	작업장주변	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/120					
일자	09월 13일	#126	위생설비입구	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	09월 13일	#127	음압기	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	09월 13일	#128	음압기	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	09월 13일	#129	폐기물반출구	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					

측정 지점 위치(도식도)




〈 시설대대(206) 1층 석면지도 〉

비고

※ **작업장주변(실내)**은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다.

측정 지점 위치(도식도)











< 시설 대대(206) 2층 석면 지도 >


비고

※ **작업장주변(실내)**은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다.

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
일자	09월 14일	#130	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	09월 14일	#131	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일시	09월 14일	#132	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	09월 14일	#133	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	09월 14일	#134	작업장주변	0.002	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/120					
일자	09월 14일	#135	위생설비입구	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					
일자	09월 14일	#136	음압기	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					
일자	09월 14일	#137	폐기물반출구	0.002	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					

측정 지점 위치(도식도)




< 시설대대(206) 1층 석면 지도 >

비고

※ **작업장주변(실내)**은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다.

측정 지정 위치(도식도)



< 시설대대(206) 2층 석면지도 >


비고

※ **작업장주변(실내)**은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다.

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
측정일시						
일자	09월 30일	#138	폐기물반출구	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					

측정 지점 위치(도식도)



폐기물반출구
#138

15일차

● 펌프위치

< 시설대대(206) 1층 석면지도 >