












# 석면비산측정 결과보고서

포항공장사무동신축공사 중 철거공사




■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
측정일시	일자					
일자	12월 04일	#001	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	12월 04일	#002	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일시	12월 04일	#003	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	12월 04일	#004	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	12월 04일	#005	작업장주변	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/120					
일자	12월 04일	#006	위생설비입구	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	12월 04일	#007	음압기	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	12월 04일	#008	음압기	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	12월 04일	#009	음압기	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					









측정 지점 위치(도식도)




비고	※ <b>작업장주변(실내)</b> 은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다. ※ <b>폐기물</b> 은 당일 반출하지 않아 채취하지 않았습니다.
----	---







■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
측정일시	일자					
일자	12월 05일	#010	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	12월 05일	#011	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일시	12월 05일	#012	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	12월 05일	#013	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	12월 05일	#014	작업장주변	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/120					
일자	12월 05일	#015	위생설비입구	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					






■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
측정일시	일자					
일자	12월 06일	#016	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	12월 06일	#017	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일시	12월 06일	#018	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	12월 06일	#019	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	12월 06일	#020	작업장주변	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/120					
일자	12월 06일	#021	위생설비입구	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					










측정 지점 위치(도식도)




비고	※ <b>작업장주변(실내)</b> 은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다. ※ <b>폐기물</b> 은 당일 반출하지 않아 채취하지 않았습니다.
----	---

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
측정일시	일자					
일자	12월 07일	#022	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	12월 07일	#023	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일시	12월 07일	#024	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	12월 07일	#025	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	12월 07일	#026	작업장주변	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/120					
일자	12월 07일	#027	위생설비입구	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	12월 07일	#028	폐기물반출구	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					



측정 지점 위치(도식도)



비고	※ <b>작업장주변(실내)</b> 은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다.
----	--

## 석면해체·제거작업 신고서

※ 유의사항을 읽고 작성하여 주시기 바라며 [ ]에는 √ 표시를 합니다.

(앞 쪽)

신고번호	(지방고용노동관서명)		- 호	처리기간	7 일
[ √ ]건축물 [ ]설비	위치 (소재지)	경상북도 포항시 남구 괴동로 209		건축물등록번호	
	용도	식당,사무실,식품보관창고,현도장		건물명(설비명)	식당,사무실,창고
	건축물수	4		구조	철근콘크리트조,블록조, 철골조,조적조
	세대수	-		연면적	2,842.53 m <sup>2</sup>
소유자	성명	주식회사 흥화		전화번호	054-271-7777
	주소	경상북도 포항시 남구 괴동로 209			
석면해체· 제거업자	업자명(상호)	(주)거동환경개발		대표자성명	김기찬
	고용노동부 등록번호	제 1542 호		휴대전화번호	010-3829-1874
	전화번호	☎054-282-4777 Fax: 054-282-4779			
작업장	공사현장명(공사명)	포항공장 사무동 신축공사 중 철거공사		전화번호	054-282-4777
	해체 사유	해체사유	석면철거		
	해체기간	2015년 11월 16일부터 2015년 11월 30일까지			
석면함유 자재(물질) 의 종류 및 면적	종류	면적(m <sup>2</sup> )·부피(m <sup>3</sup> )·길이(m)			
	분무재(뿜칠재)	-			
	내화피복재	-			
	천장재	768.00 m <sup>2</sup>			
	지붕재	1,874.62 m <sup>2</sup>			
	벽재(벽체의 마감재)	-			
	바닥재	-			
	파이프보온재	-			
	단열재	-			
	개스킷	-			
기타 (칸이 부족할 경우 별첨)	-				
현장책임자	성명	김기찬		전화번호	010-3829-1874
작업근로자 인적사항 (칸이 부족할 경 우 별첨)	성명	생년월일	주소	전화번호	
		별	첨		
<p>「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의7제1항에 따라 위와 같이 신고합니다.</p> <p style="text-align: right;">2015년 11월 일</p> <p style="text-align: center;">신고인                  주식회사 거동환경개발                  (서명 또는 인)</p> <p>대구지방고용노동청장 귀하</p>					
첨부서류	1. 석면 해체·제거 작업계획서(비산방지 및 폐기물 처리방법 포함) 1부 2. 석면조사결과서 1부				수수료 없음



## 석면해체·제거 작업 변경증명서

신고 작업	신고 번호	포 함-20150363	현 장 명 (공사명, 작업명)	포함공장사부동신축공사 중 철거공사
	소재 지	경상북도 포항시 남구 외동로 209 흥화공업	전 화 번 호	-
	작 업 기 간	2015/11/16-2015/12/20		
신 고 인	석면해체·제거 업체명	(주)기동환경개발	고용노동부 등록 번호	1542
	소재 지	경상북도 포항시 남구 연일읍 원서길 239 (연일읍)		
	대표자 성명	김기찬	전 화 번 호	054-282-4777
변 경 내 용	변경내용 미입력			

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의7제3항에 따라 석면해체·제거작업 신고  
(변경) 증명서를 내드립니다.

2015년 11월 25일

대구지방고용노동청포항지

