

석면비산 측정 결과표

1. 작업장 개요

측정 의뢰자 (석면해체· 제거업자)	현장명	포항시 남구 대송로 62 (주)동국S&C B동 변전실 슬레이트 철거공사	석면해체· 제거작업 신고번호	포 항-20160197
	현장 소재지	포항시 남구 대송로 62 (주)동국S&C	업체명	(주)진성종합개발
	전화번호	054-255-1161	대표자	여경화

2. 측정기간 : 2016년 07월 27일 (1일간)

3. 측정자(분석자 포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격 등록번호	측정자 교육기관(수료번호)	비 고
김종석	산업위생관리기사	93201040360I	한국석면환경협회(K.S10-6-0033)	측정자
김성삼	산업위생관리기사	06203040336H	대한석면관리협회(2011-36-13)	분석자

4. 측정결과

시료번호	측정지점	채취유량 (L/min)	채취시간 (min)	총유량 (L)	섬유농도 (개/CC)	결과
#1	부지경계선1	12.1	200	2,420	0.000	기준치미만
#2	부지경계선2	12.1	200	2,420	0.000	기준치미만
#3	부지경계선3	12.3	200	2,460	0.000	기준치미만
#4	부지경계선4	12.1	200	2,420	0.000	기준치미만
#5	위생설비입구	12.2	35	427	0.000	기준치미만
	- 이하여백 -					


첨부-1. 석면비산 측정 현장사진 1장

2. 석면비산 측정 지점 위치 1장

「석면안전관리법 시행규칙」 제 38조에 따라 석면 해체·제거작업장 비산농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2016 년 07 월 27 일

측정기관 경북산업보건환경연구소(주) (직인)



(주)진성종합개발 귀중

석면비산 측정 현장사진

측정당일 기상조건					
기온	31.6 ℃				
풍향	서남서풍				
풍속	4.2 m/s				
습도	62.0 %				
		측정번호	#1	측정번호	#2
		측정지점	부지경계선1	측정지점	부지경계선2
					
		측정번호	#3	측정번호	#4
		측정지점	부지경계선3	측정지점	부지경계선4
		- 이하여백 -			
측정번호		측정번호		측정번호	
측정지점		측정지점		측정지점	
측정번호		측정번호		측정번호	
측정지점		측정지점		측정지점	

석면비산 측정 지점 위치



석면비산 측정 결과표

1. 작업장 개요

측정 의뢰자 (석면해체· 제거업자)	현장명	포항시 남구 대송로 62 (주)동국S&C B동 변전실 슬레이트 철거공사	석면해체· 제거작업 신고번호	포 항-20160197
	현장 소재지	포항시 남구 대송로 62 (주)동국S&C	업체명	(주)진성종합개발
	전화번호	054-255-1161	대표자	여경화

2. 측정기간 : 2016년 07월 28일 (1일간)

3. 측정자(분석자 포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격 등록번호	측정자 교육기관(수료번호)	비 고
김종석	산업위생관리기사	93201040360I	한국석면환경협회(K.S10-6-0033)	측정자
김성삼	산업위생관리기사	06203040336H	대한석면관리협회(2011-36-13)	분석자

4. 측정결과

시료번호	측정지점	채취유량 (L/min)	채취시간 (min)	총유량 (L)	섬유농도 (개/CC)	결과
#1	부지경계선1	12.1	200	2,420	0.000	기준치미만
#2	부지경계선2	12.1	200	2,420	0.000	기준치미만
#3	부지경계선3	12.3	200	2,460	0.000	기준치미만
#4	부지경계선4	12.2	200	2,440	0.000	기준치미만
#5	위생설비입구	12.3	35	430.5	0.000	기준치미만
#6	폐기물반출구	12.3	35	430.5	0.001	기준치미만
	- 이하여백 -					


첨부-1. 석면비산 측정 현장사진 1장

2. 석면비산 측정 지점 위치 1장

「석면안전관리법 시행규칙」 제 38조에 따라 석면 해체·제거작업장 비산농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.



2016 년 07 월 28 일

측정기관 경북산업보건환경연구소(주) (직인)



(주)진성종합개발 귀중

석면비산 측정 현장사진

측정당일 기상조건					
기온	28 ℃				
풍향	남풍				
풍속	1 m/s				
습도	84 %				
		측정번호	#1	측정번호	#2
		측정지점	부지경계선1	측정지점	부지경계선2
					
측정번호	#3	측정번호	#4	측정번호	#5
측정지점	부지경계선3	측정지점	부지경계선4	측정지점	위생설비입구
		- 이하여백 -			
측정번호	#6				
측정지점	폐기물반출구	측정지점		측정지점	
측정번호		측정번호		측정번호	
측정지점		측정지점		측정지점	

석면비산 측정 지점 위치

