










■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
측정일시	일시					
일자	07월 23일	#001	부지경계선1	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	07월 23일	#002	부지경계선2	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일시	07월 23일	#003	부지경계선3	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	07월 23일	#004	부지경계선4	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	07월 23일	#005	작업장주변	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/120					
일자	07월 23일	#006	위생설비입구	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	07월 23일	#007	음압기	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					









측정 지점 위치(도식도)





비고

※ **작업장주변(실외)**은 음압기가 가동중이므로 채취하지 않았습니다.
 ※ **폐기물**은 당일 반출하지 않아 채취하지 않았습니다.

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
측정일시	일시					
일자	07월 24일	#008	부지경계선1	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	07월 24일	#009	부지경계선2	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일시	07월 24일	#010	부지경계선3	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	07월 24일	#011	부지경계선4	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	07월 24일	#012	작업장주변 (실내)	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/120					
일자	07월 24일	#013	위생설비입구	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	07월 24일	#014	음압기	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	07월 24일	#015	폐기물반출구	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					

측정 지점 위치(도식도)



비고

※ 작업장주변(실외)은 음압기가 가동중이므로 채취하지 않았습니다.