















■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
일자	08월 20일	#001	부지경계선1	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	08월 20일	#002	부지경계선2	0.002	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일시	08월 20일	#003	부지경계선3	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	08월 20일	#004	부지경계선4	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	08월 20일	#005	작업장주변 (실내)	0.002	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/120					
일자	08월 20일	#006	위생설비입구	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					
일자	08월 20일	#007	음압기	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					








■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면
일자	08월 21일				
일자	08월 21일	#008	부지경계선1	0.001	노출기준미만
ℓ /min	10.0/240				
					
일자	08월 21일	#009	부지경계선2	0.001	노출기준미만
ℓ /min	10.0/240				
					
일자	08월 21일	#010	부지경계선3	0.001	노출기준미만
ℓ /min	10.0/240				
					
일자	08월 21일	#011	부지경계선4	0.002	노출기준미만
ℓ /min	10.0/240				
					
일자	08월 21일	#012	작업장주변 (실내)	0.001	노출기준미만
ℓ /min	10.0/120				
					
일자	08월 21일	#013	위생설비입구	0.001	노출기준미만
ℓ /min	10.0/40				
					
일자	08월 21일	#014	음압기	0.001	노출기준미만
ℓ /min	10.0/40				
					








■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
일자	08월 22일					
ℓ /min	10.0/240	#015	부지경계선1	0.002	노출기준미만	
일자	08월 22일	#016	부지경계선2	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일시	08월 22일	#017	부지경계선3	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	08월 22일	#018	부지경계선4	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	08월 22일	#019	작업장주변 (실내)	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/120					
일자	08월 22일	#020	위생설비입구	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	08월 22일	#021	음압기	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
일자	08월 23일	#022	부지경계선1	0.002	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	08월 23일	#023	부지경계선2	0.002	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일시	08월 23일	#024	부지경계선3	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	08월 23일	#025	부지경계선4	0.002	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	08월 23일	#026	작업장주변 (실내)	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/120					
일자	08월 23일	#027	위생설비입구	0.002	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					
일자	08월 23일	#028	음압기	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					








■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면
일자	08월 24일				
일자	08월 24일	#029	부지경계선1	0.001	노출기준미만
ℓ /min	10.0/240				
					
일자	08월 24일	#030	부지경계선2	0.002	노출기준미만
ℓ /min	10.0/240				
					
일자	08월 24일	#031	부지경계선3	0.002	노출기준미만
ℓ /min	10.0/240				
					
일자	08월 24일	#032	부지경계선4	0.001	노출기준미만
ℓ /min	10.0/240				
					
일자	08월 24일	#033	작업장주변 (실내)	0.001	노출기준미만
ℓ /min	10.0/120				
					
일자	08월 24일	#034	위생설비입구	0.002	노출기준미만
ℓ /min	10.0/40				
					
일자	08월 24일	#035	음압기	0.002	노출기준미만
ℓ /min	10.0/40				
					

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
일자	08월 25일	#036	부지경계선1	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	08월 25일	#037	부지경계선2	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일시	08월 25일	#038	부지경계선3	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	08월 25일	#039	부지경계선4	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	08월 25일	#040	작업장주변 (실내)	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/120					
일자	08월 25일	#041	위생설비입구	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	08월 25일	#042	음압기	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
일자	08월 26일					
ℓ /min	10.0/240	#043	부지경계선1	0.002	노출기준미만	
일자	08월 26일	#044	부지경계선2	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일시	08월 26일	#045	부지경계선3	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	08월 26일	#046	부지경계선4	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	08월 26일	#047	작업장주변 (실내)	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/120					
일자	08월 26일	#048	위생설비입구	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	08월 26일	#049	음압기	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]








측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
일자	08월 27일	#050	부지경계선1	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	08월 27일	#051	부지경계선2	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일시	08월 27일	#052	부지경계선3	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	08월 27일	#053	부지경계선4	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	08월 27일	#054	작업장주변 (실내)	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/120					
일자	08월 27일	#055	위생설비입구	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	08월 27일	#056	음압기	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					



■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면
일자	08월 28일				
일자	08월 28일	#057	부지경계선1	0.001	노출기준미만
ℓ /min	10.0/240				
					
ℓ /min	10.0/240	#058	부지경계선2	0.001	노출기준미만
일자	08월 28일				
					
일자	08월 28일	#059	부지경계선3	0.001	노출기준미만
ℓ /min	10.0/240				
					
ℓ /min	10.0/240	#060	부지경계선4	0.002	노출기준미만
일자	08월 28일				
					
일자	08월 28일	#061	작업장주변 (실내)	0.002	노출기준미만
ℓ /min	10.0/120				
					
ℓ /min	10.0/40	#062	위생설비입구	0.001	노출기준미만
일자	08월 28일				
					
일자	08월 28일	#063	음압기	0.002	노출기준미만
ℓ /min	10.0/40				
					

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
일자	08월 29일	#064	부지경계선1	0.002	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	08월 29일	#065	부지경계선2	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일시	08월 29일	#066	부지경계선3	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	08월 29일	#067	부지경계선4	0.002	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	08월 29일	#068	작업장주변 (실내)	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/120					
일자	08월 29일	#069	위생설비입구	0.002	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					
일자	08월 29일	#070	음압기	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
측정일시					노출기준미만	
일자	08월 30일	#071	폐기물반출구	0.002		
ℓ /min	10.0/40					