

석면비산 측정 결과표

1. 작업장 개요

측정 의뢰자 (석면해체· 제거업자)	현장명	장기중학교 텍스(석면) 철거공사	석면해체· 제거작업 신고번호	포항-20160353
	현장 소재지	경북 포항시 남구 장기면 읍내길53 장기중학교	업체명	(주)신경북개발
	전화번호	054-274-5980	대표자	박상수

2. 측정일시 : 2016년 11월 26일

3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격증목 및 등급	자격 등록번호	측정자 교육기관(수료번호)	비고
김성삼	산업위생관리기사	06203040336H	대한석면관리협회(2011-36-13)	측정자
이기석	관련학과전공	-	전국석면환경연합회(BI-10351)	분석자

4. 측정결과

노출기준:0.01 f/cc

시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
#1	부지경계선1	0.001	백석면
#2	부지경계선2	0.000	백석면
#3	부지경계선3	0.001	백석면
#4	부지경계선4	0.000	백석면
#5	위생설비 입구	0.000	백석면
#6	음압기공기배출구	0.000	백석면

-이 하여백-

첨부-1. 측정 사진 1장

2. 측정 지점위치 1장


「석면안전관리법 시행규칙」 제 38조에 따라 석면 해체 · 제거작업장 비산농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2016년 11월 26일

측정기관

경북산업보건환경연구소(주)

(직인)



(주)신경북개발 귀중

측정 사진



측정번호	#1	측정번호	#2	측정번호	#3
측정지점	부지경계선1	측정지점	부지경계선2	측정지점	부지경계선3



측정번호	#4	측정번호	#5	측정번호	#6
측정지점	부지경계선4	측정지점	위생설비 입구	측정지점	음압기공기배출구

-이 하여백-

측정번호		측정번호		측정번호	
측정지점		측정지점		측정지점	

측정번호		측정번호		측정번호	
측정지점		측정지점		측정지점	

석면비산 측정 지점 위치



석면비산 측정 결과표

1. 작업장 개요

측정 의뢰자 (석면해체· 제거업자)	현장명	장기중학교 텍스(석면) 철거공사	석면해체· 제거작업장 신고번호	포항-20160353
	현장 소재지	경북 포항시 남구 장기면 읍내길53 장기중학교	업체명	(주)신경북개발
	전화번호	054-274-5980	대표자	박상수

2. 측정일시 : 2016년 11월 27일

3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격 등록번호	측정자 교육기관(수료번호)	비고
김성삼	산업위생관리기사	06203040336H	대한석면관리협회(2011-36-13)	측정자
이기석	관련학과전공	-	전국석면환경협회(BI-10351)	분석자

4. 측정결과

노출기준:0.01 f/cc

시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
#1	부지경계선1	0.000	백석면
#2	부지경계선2	0.000	백석면
#3	부지경계선3	0.000	백석면
#4	부지경계선4	0.000	백석면
#5	위생설비 입구	0.000	백석면
#6	음압기공기배출구	0.000	백석면
#7	폐기물반출구	0.001	백석면
-이 하여 백-			

첨부-1. 측정 사진 1장

2. 측정 지점위치 1장


「석면안전관리법 시행규칙」 제 38조에 따라 석면 해체·제거작업장 비산농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2016년 11월 27일

측정기관

경북산업보건환경연구소(주)

(직인)



(주)신경북개발 귀중

측정 사진



측정번호	#1	측정번호	#2	측정번호	#3
측정지점	부지경계선1	측정지점	부지경계선2	측정지점	부지경계선3



측정번호	#4	측정번호	#5	측정번호	#6
측정지점	부지경계선4	측정지점	위생설비 입구	측정지점	음압기공기배출구



측정번호	#6	측정번호		측정번호	
측정지점	폐기물반출구	측정지점		측정지점	

측정번호		측정번호		측정번호	
측정지점		측정지점		측정지점	

석면비산 측정 지점 위치



석면비산 측정 결과표

1. 작업장 개요

측정 의뢰자 (석면해체· 제거업자)	현장명	장기중학교 텍스(석면) 철거공사	석면해체· 제거작업장 신고번호	포항-20160353
	현장 소재지	경북 포항시 남구 장기면 읍내길53 장기중학교	업체명	(주)신경북개발
	전화번호	054-274-5980	대표자	박상수

2. 측정일시 : 2016년 11월 28일

3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격 등록번호	측정자 교육기관(수료번호)	비고
박용진	산업위생관리기사	15203071258E	한국석면환경협회(제K.S16-201-0001호)	측정자
이기석	관련학과전공	-	전국석면환경협회(Bl-10351)	분석자

4. 측정결과

노출기준: 0.01 f/cc

시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
#1	폐기물반출구(상차)1	0.002	백석면
#2	폐기물반출구(상차)2	0.002	백석면
- 이하여백 -			
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>			
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>			
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>			

첨부-1. 측정 사진 1장

2. 측정 지점위치 1장

「석면안전관리법 시행규칙」 제 38조에 따라 석면 해체 · 제거작업장 비산농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2016년 11월 28일



측정기관 경북산업보건환경연구소(주) (직인)

(주)신경북개발 귀중

측정 사진



- 이 하여백 -

측정번호	#1	측정번호	#2	측정번호	
측정지점	폐기물반출구(상차)1	측정지점	폐기물반출구(상차)2	측정지점	
측정번호		측정번호		측정번호	
측정지점		측정지점		측정지점	
측정번호		측정번호		측정번호	
측정지점		측정지점		측정지점	
측정번호		측정번호		측정번호	
측정지점		측정지점		측정지점	

석면비산 측정 지점 위치



석면해체·제거 작업 신고 증명서

신고 번호	포 헝-20160353			현장명 (공사명, 작업명)	장기중학교(석면)건거 공사	
신고 작업	소재지	경상북도 포항시 남구 장기면 율내리 53 장기중학교			전화번호	010-2008-2812
	작업기간	2016/11/25~2016/11/30				
신 고 인	석면해체·제거 업체명	(주)신경복개발			고용노동부 등록 번호	3135
	소재지	경상북도 포항시 남구 새천년대로422번길 10 (대창동)				
	대표자 성명	마상수			전화번호	054-274-5980

『산업안전보건법 시행규칙』 제80조의7제3항에 따라 석면해체·제거작업 신고
(변경) 증명서를 내드립니다.

2016년 11월 21일

대구지방고용노동청포항지청

