

석면비산 측정 결과보고서

소속	주식회사 유나환경기술연구소 (노동부 제 2015 - 120002 호)		
구분	성명	자격 종목.등급	자격증 번호.조사자교육 수료
측정자	강길수	대기환경기사 석면조사자교육	78261703413 사단법인 한국석면환경협회 (2011.08.25)
분석자	정경수	화학공학전공	사단법인 한국석면환경협회 (2013.07.25)

주 소 경상북도 포항시 남구 상도로 8번길 19 (상도동)
사업자등록번호 190-81-00054
대표전화 054) 278-2223
팩 스 054) 278-2224
E-mail hsks0801@naver.com

주식회사 유나환경기술연구소장




<작업 중>

1. 석면비산 측정 결과

2017.05.04						
측정지점	시료번호	유량(l/min)		시간(분)	측정 결과(f/cc)	검출석면
		분당	총(L)			
부지경계선	P1	10.10	2,424	240	0.000	기준미만
부지경계선	P2	10.08	2,419	240	0.000	기준미만
부지경계선	P3	10.13	2,431	240	0.000	기준미만
부지경계선	P4	10.05	2,412	240	0.000	기준미만
위생설비	P5	10.08	403	40	0.000	기준미만
음압기	P6	10.14	405	40	0.002	기준미만
폐기물반출구	P7	10.11	404	40	0.002	기준미만
작업장주변(실내)	P8	10.09	1,210	120	0.000	기준미만

2. 석면비산 측정 지점 위치

<기계초등학교>



3. 석면비산 측정 현장사진

측정지점	P1 (부지경계선)	P2 (부지경계선)	P3 (부지경계선)	P4 (부지경계선)
측정사진				
측정지점	P5 (위생설비)	P6 (음압기)	P7(폐기물반출구)	P8(작업장주변,실내)
측정사진				

< 작업 중 >

1. 석면비산 측정 결과

2017.05.08						
측정지점	시료번호	유량(l/min)		시간(분)	측정 결과(f/cc)	검출석면
		분당	총(L)			
폐기물반출구(상차)	P1	10.12	404	40	0.001	기준미만

2. 석면비산 측정 지점 위치

<기계초등학교>



3. 석면비산 측정 현장사진

측정지점	P1 (폐기물반출구,상차)			
측정사진	