

# 결 과 보 고 서

## | 사업장주변 석면비산측정 |

현장명 \_ 해양과학고등학교 천장개체공사 중 석면 해체공사

제출처 \_ 경상북도 포항시장



TECWALL ASBESTOS MANAGEMENT SYSTEM

2017.07.23~25

## |주|테크월

본사 · 환경기술연구소 | 대구광역시 수성구 동대구로38안길 28 2층

서울사무소 | 서울시 송파구 충민로 52 가든파이브 워스관 A동 316호

대표전화 | 053.765.7613

팩스 | 053.765.7604

e'mail | tecwall@tecwall.kr

관리번호 | TEC-AI-1707044

[www.tecwall.kr](http://www.tecwall.kr)

□ 별첨 1.

## 석면비산측정결과보고서

① 석면해체·제거 작업 신고번호	포 항 - 20170238	② 현장명 (공사명·작업명)	해양과학고등학교 천장개체공 사 중 석면 해체공사
③ 현장소재지	경상북도 포항시 북구 여남포 길21번길 18 포항해양과학고 등학교	④ 전화번호(현장)	010-3152-0072
⑤ 석면해체·제거 업체명	주식회사 대경석면	⑥ 노동부등록번호	3128
⑦ 측정기관	(주)테크윌	⑧ 측정일자	2017년 7월 23일 일요일

시료 번호	측정 지점	측정 시간	총유량	측정 결과(f/cc)	초과 여부	검출석면
#1	부지경계선1	08:35~12:35 (240분)	2401.20	0.002	미만검출	백석면
#2	부지경계선2	08:35~12:35 (240분)	2404.80	0.001	미만검출	백석면
#3	부지경계선3	08:35~12:35 (240분)	2403.60	0.001	미만검출	백석면
#4	부지경계선4	08:35~12:35 (240분)	2400.00	0.001	미만검출	백석면
#5	위생설비시설	08:42~09:22 (40분)	400.00	0.003	미만검출	백석면
#6	음압기	09:12~09:52 (40분)	400.40	0.002	미만검출	백석면

이하 여백



| 주 테 크





□ 별첨 2.

## 측정 지점 위치



2017년 07월 23일 측정 위치 (경상북도 포항시 북구 여남포길21번길 18)




## 공기 중 석면농도측정 사진 (2017.07.23)



부지경계선1 (#1)




부지경계선2 (#2)




부지경계선3 (#3)






부지경계선4 (#4)



위생설비시설 (#5)



음압기 (#6)



□ 별첨 1.

## 석면비산측정결과보고서

① 석면해체·제거 작업 신고번호	포 항 - 20170238	② 현장명 (공사명·작업명)	해양과학고등학교 천장개체공 사 중 석면 해체공사
③ 현장소재지	경상북도 포항시 북구 여남포 길21번길 18 포항해양과학고 등학교	④ 전화번호(현장)	010-3152-0072
⑤ 석면해체·제거 업체명	주식회사 대경석면	⑥ 노동부등록번호	3128
⑦ 측정기관	(주)테크윌	⑧ 측정일자	2017년 7월 24일 월요일

시료 번호	측정 지점	측정 시간	총유량	측정 결과(f/cc)	초과 여부	검출석면
#1	부지경계선1	08:47~12:47 (240분)	2400.00	0.001	미만검출	백석면
#2	부지경계선2	08:47~12:47 (240분)	2403.60	0.001	미만검출	백석면
#3	부지경계선3	08:47~12:47 (240분)	2402.40	0.002	미만검출	백석면
#4	부지경계선4	08:47~12:47 (240분)	2400.00	0.001	미만검출	백석면
#5	위생설비시설	08:55~09:35 (40분)	400.00	0.001	미만검출	백석면
#6	음압기	09:11~09:51 (40분)	400.60	0.003	미만검출	백석면
#7	폐기물반출구	14:10~14:50 (40분)	400.40	0.001	미만검출	백석면


이하 여백


| 주 테 크






## 공기 중 석면농도측정 사진 (2017.07.24)



부지경계선1 (#1)



부지경계선2 (#2)



부지경계선3 (#3)



부지경계선4 (#4)





위생설비시설 (#5)



음압기 (#6)



폐기물반출구 (#7)



□ 별첨 1.

## 석면비산측정결과보고서

① 석면해체·제거 작업 신고번호	포 항 - 20170238	② 현장명 (공사명·작업명)	해양과학고등학교 천장개체공 사 중 석면 해체공사
③ 현장소재지	경상북도 포항시 북구 여남포 길21번길 18 포항해양과학고 등학교	④ 전화번호(현장)	010-3152-0072
⑤ 석면해체·제거 업체명	주식회사 대경석면	⑥ 노동부등록번호	3128
⑦ 측정기관	(주)테크윌	⑧ 측정일자	2017년 7월 25일 화요일

시료 번호	측정 지점	측정 시간	총유량	측정 결과(f/cc)	초과 여부	검출석면
#1	폐기물반출구	09:37~10:17 (40분)	400.20	0.002	미만검출	백석면

이하 여백



| 주 테 크





□ 별첨 2.

## 측정 지점 위치



2017년 07월 24일 측정 위치 (경상북도 포항시 북구 여남포길21번길 18)



2017년 07월 25일 측정 위치 (경상북도 포항시 북구 여남포길21번길 18)



## 공기 중 석면농도측정 사진 (2017.07.25)



폐기물반출구 (#1)

