

석면비산 측정 결과표

1. 작업장 개요

측정 의뢰자 (석면해체· 제거업자)	현장명	이동초등학교 석면함유 천장텍스 해체제거 작업	석면해체· 제거작업 신고번호	포항-20170257
	현장 소재지	경상북도 포항시 남구 포스코대로 147-10 이동초등학교	업체명	한국신기술산업(주)
	전화번호	054-762-3002	대표자	홍순팔

2. 측정기간 : 2017년 07월 28일 (1일간)

3. 측정자(분석자 포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격 등록번호	측정자 교육기관(수료번호)	비 고
노진솔	산업위생관리기사	10201220308N	대한석면관리협회(2011-43-02)	측정자
이기석	관련학과전공	-	전국석면환경연합회(BI-10351)	분석자

4. 측정결과

노출기준:0.01 f/cc

시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
#1	부지경계선1	0.001	백석면
#2	부지경계선2	0.000	백석면
#3	부지경계선3	0.000	백석면
#4	부지경계선4	0.000	백석면
#5	위생설비 입구	0.000	백석면
#6	음압기	0.000	백석면
#7	작업장주변 실내	0.000	백석면
-이하어백-			


첨부-1. 측정 사진 1장

2. 측정 지점위치 1장

「석면안전관리법 시행규칙」 제 38조에 따라 석면 해체·제거작업장 비산농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2017년 07월 28일

측정기관 경북산업보건환경연구소(주) (직인)



한국신기술산업(주) 귀중

측정 사진

					
측정번호	#1	측정번호	#2	측정번호	#3
측정지점	부지경계선1	측정지점	부지경계선2	측정지점	부지경계선3
					
측정번호	#4	측정번호	#5	측정번호	#6
측정지점	부지경계선4	측정지점	위생설비 입구	측정지점	음압기
		- 이하여백 -			
측정번호	#7	측정번호		측정번호	
측정지점	작업장주변 실내	측정지점		측정지점	
측정번호		측정번호		측정번호	
측정지점		측정지점		측정지점	

측정 지점위치(도식도)



석면비산 측정 결과표

1. 작업장 개요

측정 의뢰자 (석면해체· 제거업자)	현장명	이동초등학교 석면함유 천장텍스 해체제거 작업	석면해체· 제거작업 신고번호	포항-20170257
	현장 소재지	경상북도 포항시 남구 포스코대로 147-10 이동초등학교	업체명	한국신기술산업(주)
	전화번호	054-762-3002	대표자	홍순팔

2. 측정기간 : 2017년 07월 29일 (1일간)

3. 측정자(분석자 포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격 등록번호	측정자 교육기관(수료번호)	비 고
노진솔	산업위생관리기사	10201220308N	대한석면관리협회(2011-43-02)	측정자
이기석	관련학과전공	-	전국석면환경연합회(BI-10351)	분석자

4. 측정결과

노출기준:0.01 f/cc

시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
#1	부지경계선1	0.000	백석면
#2	부지경계선2	0.000	백석면
#3	부지경계선3	0.001	백석면
#4	부지경계선4	0.000	백석면
#5	위생설비 입구	0.000	백석면
#6	음압기	0.000	백석면
-이하여백-			


첨부-1. 측정 사진 1장

2. 측정 지점위치 1장

「석면안전관리법 시행규칙」 제 38조에 따라 석면 해체·제거작업장 비산농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.






2017년 07월 29일

측정기관 경북산업보건환경연구소(주) (직인)




한국신기술산업(주) 귀중

측정 사진

					
측정번호	#1	측정번호	#2	측정번호	#3
측정지점	부지경계선1	측정지점	부지경계선2	측정지점	부지경계선3
					
측정번호	#4	측정번호	#5	측정번호	#6
측정지점	부지경계선4	측정지점	위생설비 입구	측정지점	음압기
- 이하어백 -					
측정번호		측정번호		측정번호	
측정지점		측정지점		측정지점	
측정번호		측정번호		측정번호	
측정지점		측정지점		측정지점	

측정 지점위치(도식도)



석면비산 측정 결과표

1. 작업장 개요

측정 의뢰자 (석면해체· 제거업자)	현장명	이동초등학교 석면함유 천장텍스 해체제거 작업	석면해체· 제거작업 신고번호	포항-20170257
	현장 소재지	경상북도 포항시 남구 포스코대로 147-10 이동초등학교	업체명	한국신기술산업(주)
	전화번호	054-762-3002	대표자	홍순팔

2. 측정기간 : 2017년 07월 30일 (1일간)

3. 측정자(분석자 포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격 등록번호	측정자 교육기관(수료번호)	비 고
노진솔	산업위생관리기사	10201220308N	대한석면관리협회(2011-43-02)	측정자
이기석	관련학과전공	-	전국석면환경업협회(BI-10351)	분석자

4. 측정결과

노출기준:0.01 f/cc

시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
#1	부지경계선1	0.000	백석면
#2	부지경계선2	0.001	백석면
#3	부지경계선3	0.000	백석면
#4	부지경계선4	0.000	백석면
#5	위생설비 입구	0.000	백석면
#6	음압기	0.000	백석면
#7	폐기물반출구	0.000	백석면
-이하여백-			


첨부-1. 측정 사진 1장

2. 측정 지점위치 1장

「석면안전관리법 시행규칙」 제 38조에 따라 석면 해체·제거작업장 비산농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.








2017 년 07 월 30 일

측정기관 경북산업보건환경연구소(주) (직인)



한국신기술산업(주) 귀중

측정 사진

					
측정번호	#1	측정번호	#2	측정번호	#3
측정지점	부지경계선1	측정지점	부지경계선2	측정지점	부지경계선3
					
측정번호	#4	측정번호	#5	측정번호	#6
측정지점	부지경계선4	측정지점	위생설비 입구	측정지점	음압기
		- 이하여백 -			
측정번호	#7	측정번호		측정번호	
측정지점	폐기물반출구	측정지점		측정지점	
측정번호		측정번호		측정번호	
측정지점		측정지점		측정지점	

측정 지점위치(도식도)



석면해체·제거 작업 신고 증명서

신고 작업	신고 번호	포 항-20170257	현 장 명 (공사명, 작업명)	이동초등학교 석면함유 천장텍스 해체제거 작업
	소재지	경상북도 포항시 남구 포스코대로 147-10 이동초등학교	전화 번호	054-275-4937
	작업 기간	17/07/27~17/07/31		
신 고 인	석면해체·제거 업체명	한국신기술산업(주)	고용노동부 등록 번호	1782
	소재지	경북 경주시 강동면 새마을로 974		
	대표자 성명	홍순팔	전화 번호	054-261-5292

『산업안전보건법 시행규칙』 제80조의7제3항에 따라 석면해체·제거작업 신고 (변경) 증명서를 내드립니다.

2017년 7월 17일

대구지방고용노동청포항지청장

