




석면비산측정 결과보고서

청림초 외 1교 천정 교체 공사




■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]


측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	총 유량 (L)	측정결과 (f/cc)	검출석면	
07월 27일		#001	부지경계선1	2,408.00	0.002	기준치 미만	백석면
유량 (ℓ/min)	10.04						
측정시간 (분)	240						
07월 27일		#002	부지경계선2	2,411.00	0.001	기준치 미만	백석면
유량 (ℓ/min)	10.05						
측정시간 (분)	240						
07월 27일		#003	부지경계선3	2,408.00	0.001	기준치 미만	백석면
유량 (ℓ/min)	10.04						
측정시간 (분)	240						
07월 27일		#004	부지경계선4	2,414.00	0.001	기준치 미만	백석면
유량 (ℓ/min)	10.06						
측정시간 (분)	240						
07월 27일		#005	작업장주변 (실내)1	1,206.00	0.001	기준치 미만	백석면
유량 (ℓ/min)	10.05						
측정시간 (분)	120						
07월 27일		#006	위생설비입구1	402.00	0.001	기준치 미만	백석면
유량 (ℓ/min)	10.04						
측정시간 (분)	40						
07월 27일		#007	음압기1	403.00	0.002	기준치 미만	백석면
유량 (ℓ/min)	10.07						
측정시간 (분)	40						
07월 27일		#008	음압기2	402.00	0.001	기준치 미만	백석면
유량 (ℓ/min)	10.04						
측정시간 (분)	40						



측정 지정 위치(도식도)



< 청림초등학교 본관1(B동)1층 석면지도 >



< 청림초등학교 본관(A동)1층 석면지도 >

석면해체·제거작업장 주변 석면 비산 시료채취지점 (개별 석면해체·제거작업장)



부지경계선 (4개 이상)	작업장주변(실내) (1개 이상)	작업장주변(실외) (1개 이상)	위생설비입구 (1개 이상)	음압기 (1개 이상)	폐기물 반출구 (1개 이상)
○	○	음압기 가동중	○	○	폐기물반출 없음

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]


측정결과		시료번호	측정지점	총 유량 (L)	측정결과 (f/cc)	검출석면	
측정일시	유량 (ℓ/min)					측정시간 (분)	기준치 미만
07월 28일		#009	부지경계선1	2,405.00	0.002	기준치 미만	백석면
유량 (ℓ/min)	10.02						
측정시간 (분)	240						
07월 28일		#010	부지경계선2	2,410.00	0.002	기준치 미만	백석면
유량 (ℓ/min)	10.04						
측정시간 (분)	240						
07월 28일		#011	부지경계선3	2,405.00	0.001	기준치 미만	백석면
유량 (ℓ/min)	10.02						
측정시간 (분)	240						
07월 28일		#012	부지경계선4	2,412.00	0.002	기준치 미만	백석면
유량 (ℓ/min)	10.05						
측정시간 (분)	240						
07월 28일		#013	작업장주변 (실내)1	1,202.00	0.002	기준치 미만	백석면
유량 (ℓ/min)	10.02						
측정시간 (분)	120						
07월 28일		#014	작업장주변 (실내)2	1,204.00	0.001	기준치 미만	백석면
유량 (ℓ/min)	10.04						
측정시간 (분)	120						
07월 28일		#015	위생설비입구1	401.00	0.001	기준치 미만	백석면
유량 (ℓ/min)	10.02						
측정시간 (분)	40						
07월 28일		#016	음압기1	402.00	0.001	기준치 미만	백석면
유량 (ℓ/min)	10.04						
측정시간 (분)	40						
07월 28일		#017	음압기2	403.00	0.001	기준치 미만	백석면
유량 (ℓ/min)	10.07						
측정시간 (분)	40						




■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

측정결과		시료번호	측정지점	총 유량 (L)	측정결과 (f/cc)	검출석면	
측정일시							
07월 28일		#018	음압기3	401.00	0.002	기준치 미만	백석면
유량 (ℓ/min)	10.03						
측정시간 (분)	40						
07월 28일		#019	폐기물반출구1	402.00	0.001	기준치 미만	백석면
유량 (ℓ/min)	10.05						
측정시간 (분)	40						

측정 지점 위치(도식도)



측정 지점 위치(도식도)



< 청림초등학교 별관1(B동)2층 석면지도 >

석면해체·제거작업장 주변 석면 비산 시료채취지점 (개별 석면해체·제거작업장)					
부지경계선 (4개 이상)	작업장주변(실내) (1개 이상)	작업장주변(실외) (1개 이상)	위생설비입구 (1개 이상)	음압기 (1개 이상)	폐기물 반출구 (1개 이상)
○	○	음압기 가동중	○	○	○