

별첨(측정결과, 측정지점위치-도식도, 측정사진 , 시험성적서)

1.측정결과

측정일자	시료번호	측정지점	측정결과 (f/cm ²)	검출석면
2017년 8월 7일	MM170807-#1	부지경계선1	0.001	기준미만
	MM170807-#2	부지경계선2	0.002	기준미만
	MM170807-#3	부지경계선3	0.001	기준미만
	MM170807-#4	부지경계선4	0.001	기준미만
	MM170807-#5	음압기	0.003	기준미만
	MM170807-#6	위생설비	0.002	기준미만
	MM170807-#7	작업장주변(실내)	0.001	기준미만
	MM170807-#8	폐기물반출구	0.002	기준미만
2017년 8월 8일	MM170808-#1	부지경계선1	0.001	기준미만
	MM170808-#2	부지경계선2	0.001	기준미만
	MM170808-#3	부지경계선3	0.002	기준미만
	MM170808-#4	부지경계선4	0.001	기준미만
	MM170808-#5	음압기	0.002	기준미만
	MM170808-#6	위생설비	0.001	기준미만
	MM170808-#7	작업장주변(실내)	0.001	기준미만
	MM170808-#8	폐기물반출구	0.002	기준미만
2017년 8월 9일	MM170809-#1	폐기물보관지점	0.001	기준미만
2017년 8월 10일	MM170810-#1	폐기물반출지점	0.001	기준미만

2. 측정지점위치 (도식도) - 노란색점


1) 2017년 8월 7일



2) 2017년 8월 8일



3) 2017년 8월 9일



4) 2017년 8월 10일



3. 측정사진

1) 2017년 8월 7일

부지경계선1	부지경계선2	부지경계선3	부지경계선4
			
음압기	위생설비	작업장주변(실내)	폐기물반출구
			

2) 2017년 8월 8일

부지경계선1	부지경계선2	부지경계선3	부지경계선4
			
음압기	위생설비	작업장주변(실내)	폐기물반출구
			

3) 2017년 8월 9일

폐기물보관지점	-	-	-
			

4) 2017년 8월 10일

폐기물반출지점	-	-	-
			

시 험 성 적 서

의뢰자 : (주)공명

대상건축물 : 장량초등학교

소재지 : 경상북도 포항시 북구 삼흥로100번길 9

발급번호 : MM170810-01

접수일자 : 2017년 08월 07일
~2017년 08월 10일

발급일자 : 2017년 08월 10일

성적서용도 : 제출용

현장명 : 장량초등학교 화장실개선공사 중 석면텍스 해체

분석방법 : 위상차현미경법(Phase Contrast Microscope of Asbestos-Method)

- 분석 결과 -

시료번호 (Sample No)	측정지점 (Area)	측정시간 (min)	측정유량 (ℓ/min)	총 유량 (ℓ)	측정결과 (f/cm²)	초과여부 (0.01f/cm²)
MM170807-#1	부지경계선#1	240	10	2,400	0.001	기준미만
MM170807-#2	부지경계선#2	240	10	2,400	0.002	기준미만
MM170807-#3	부지경계선#3	240	10	2,400	0.001	기준미만
MM170807-#4	부지경계선#4	240	10	2,400	0.001	기준미만
MM170807-#5	음압기	40	10	400	0.003	기준미만
MM170807-#6	위생설비	40	10	400	0.002	기준미만
MM170807-#7	작업장주변(실내)	120	10	1,200	0.001	기준미만
MM170807-#8	폐기물반출구	40	10	400	0.002	기준미만
MM170808-#1	부지경계선#1	240	10	2,400	0.001	기준미만
MM170808-#2	부지경계선#2	240	10	2,400	0.001	기준미만
MM170808-#3	부지경계선#3	240	10	2,400	0.002	기준미만
MM170808-#4	부지경계선#4	240	10	2,400	0.001	기준미만
MM170808-#5	음압기	40	10	400	0.002	기준미만
MM170808-#6	위생설비	40	10	400	0.001	기준미만
MM170808-#7	작업장주변(실내)	120	10	1,200	0.001	기준미만

MM170808-#8	폐기물반출구	40	10	400	0.002	기준미만
MM170809-#1	폐기물보관지점	40	10	400	0.001	기준미만
MM170810-#1	폐기물반출지점	40	10	400	0.001	기준미만

1. 실내공기질공정시험기준(환경부고시 제2010-24호, 2010.03.05) 및 석면조사 및 안전성 평가 등에 관한 고시(고용노동부고시 제2015-19호, 2015.4.15)에 따라 석면 농도를 분석하고 그 결과를 위와 같이 사실대로 제출합니다.
2. 본 성적서는 사전동의 없이 홍보, 선전, 광고 등 소송용으로 사용될 수 없으며, 이외의 사용을 금합니다.

채취자 성명

한 광 수

분석자 성명

김 혜 진

2017 년 08 월 10 일



주식회사 명문환경연구소 대표이사

