

## 석면비산 측정 결과보고서

### 1. 작업장 개요

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| 현장명   | 송도중 외 2교 천장개체공사(송도중)         |
| 현장소재지 | 경상북도 포항시 남구 축항로72번길 11 송도중학교 |
| 측정의뢰자 | 신동진산업개발(주)                   |

### 2. 측정기간 - 2017년 08월 08일

### 3. 측정자(분석자 포함)

| 성명  | 자격 종목 및 등급 | 자격등록번호       | 비고    |
|-----|------------|--------------|-------|
| 권도형 | 대기환경기사     | 03204042100B | 측정책임자 |
| 이성희 | 대기환경산업기사   | 06201046157Q | 분석책임자 |

### 4. 측정결과

| 시료번호 | 측정 지점 | 측정결과(개/cm <sup>3</sup> ) | 검출석면 |
|------|-------|--------------------------|------|
| 첨부1  |       |                          |      |

### 5. 측정 지점 위치도(도식도)-첨부 2.

「석면안전관리법」 제 28조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제 39조 제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2017년 08월 08일

주식회사 오투환경




사업주 신동진산업개발(주) 귀중

## 첨부1. 측정결과

|       |                                    |            |              |           |
|-------|------------------------------------|------------|--------------|-----------|
| 측정 일시 | 2017. 08. 08.<br>[1~9] 09:00~11:40 |            |              |           |
| 측정 결과 | 시료번호                               | 측정 지점      | 측정 결과(개/cm³) | 유량(l/min) |
|       | 1                                  | 부지경계지점1    | 0.001        | 15.5      |
|       | 2                                  | 부지경계지점2    | 0.000        | 15.4      |
|       | 3                                  | 부지경계지점3    | 0.000        | 15.3      |
|       | 4                                  | 부지경계지점4    | 0.001        | 15.2      |
|       | 5                                  | 위생설비입구     | 0.000        | 15.7      |
|       | 6                                  | 작업장주변1(내부) | 0.001        | 15.5      |
|       | 7                                  | 작업장주변2(외부) | 0.000        | 15.4      |
|       | 8                                  | 폐기물보관지점    | 0.000        | 15.4      |
|       | 9                                  | 음압기배출구     | 0.001        | 15.2      |
|       |                                    |            |              |           |
|       |                                    |            |              |           |
|       |                                    |            |              |           |
|       |                                    |            |              |           |
|       |                                    |            |              |           |
|       |                                    |            |              |           |



첨부2. 측정지점 위치도(도식도)



## 석면비산 측정 결과보고서

### 1. 작업장 개요

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| 현장명   | 송도중 외 2교 천장개체공사(송도중)         |
| 현장소재지 | 경상북도 포항시 남구 축항로72번길 11 송도중학교 |
| 측정의뢰자 | 신동진산업개발(주)                   |

### 2. 측정기간 - 2017년 08월 09일

### 3. 측정자(분석자 포함)

| 성명  | 자격 종목 및 등급 | 자격등록번호       | 비고    |
|-----|------------|--------------|-------|
| 권도형 | 대기환경기사     | 03204042100B | 측정책임자 |
| 이성희 | 대기환경산업기사   | 06201046157Q | 분석책임자 |

### 4. 측정결과

| 시료번호 | 측정 지점 | 측정결과(개/㎠) | 검출석면 |
|------|-------|-----------|------|
| 첨부1  |       |           |      |

### 5. 측정 지점 위치도(도식도)-첨부 2.

「석면안전관리법」 제 28조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제 39조 제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2017년 08월 09일

주식회사 오투환경




사업주 신동진산업개발(주) 귀중



## 첨부1. 측정결과

[illegible]

첨부2. 측정지점 위치도(도식도)





## 현장사진 설명

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |
| 부지경계선1(08日)                                                                         | 부지경계선2(08日)                                                                         | 부지경계선3(08日)                                                                          | 부지경계선4(08日)                                                                           |
|    |    |    |    |
| 위생설비(08日)                                                                           | 작업장주변1(08日)                                                                         | 작업장주변2(08日)                                                                          | 폐기물보관지점(08日)                                                                          |
|   |   |   |   |
| 음압기배출구(08日)                                                                         | 부지경계선1(09日)                                                                         | 부지경계선2(09日)                                                                          | 부지경계선3(09日)                                                                           |
|  |  |  |  |
| 부지경계선4(09日)                                                                         | 위생설비(09日)                                                                           | 작업장주변1(09日)                                                                          | 작업장주변2(09日)                                                                           |
|  |  |                                                                                      |                                                                                       |
| 폐기물보관지점(09日)                                                                        | 음압기배출구(09日)                                                                         |                                                                                      |                                                                                       |