

석면비산 측정 결과표

1. 작업장 개요

측정 의뢰자 (석면해체· 제거업자)	현장명	포항남부경찰서 본관동 석면함유 천장텍스 및 밤라이트 해체제거작업	석면해체· 제거작업 신고번호	포 항-20170216
	현장 소재지	경상북도 포항시 남구 연일로 55 포항남부경찰서	업체명	(주)아영
	전화번호	010-4454-6961	대표자	이유도

2. 측정기간 : 2017년 09월 07일(1일간)

3. 측정자(분석자 포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격 등록번호	측정자 교육기관(수료번호)	비 고
김성삼	산업위생관리기사	06203040336H	대한석면관리협회(2011-36-13)	측정자
이기석	관련학과전공	-	전국석면환경연합회(BI-10351)	분석자

4. 측정결과

노출기준:0.01 f/cc

시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
#1	부지경계선1	0.000	백석면
#2	부지경계선2	0.001	백석면
#3	부지경계선3	0.000	백석면
#4	부지경계선4	0.000	백석면
#5	위생설비입구	0.001	백석면
#6	음압기	0.000	백석면
#7	작업장주변 실내	0.001	백석면
#8	폐기물반출구	0.002	백석면
-이하여백-			


첨부-1.측정 사진 1장

2.측정 지점위치 1장

「석면안전관리법 시행규칙」 제 38조에 따라 석면 해체·제거작업장 비산농도를
측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.


2017 년 09 월 07 일

측정기관 경북산업보건환경연구소(주) (직인)



(주)아영 귀중

측정 사진

					
시료번호	#1	시료번호	#2	시료번호	#3
측정지점	부지경계선1	측정지점	부지경계선2	측정지점	부지경계선3
					
시료번호	#4	시료번호	#5	시료번호	#6
측정지점	부지경계선4	측정지점	위생설비입구	측정지점	음압기
				- 이하여백 -	
시료번호	#7	시료번호	#8	시료번호	
측정지점	작업장주변 실내	측정지점	폐기물반출구	측정지점	
시료번호		시료번호		시료번호	
측정지점		측정지점		측정지점	

측정 지점위치(도식도)



석면비산 측정 결과표

1. 작업장 개요

측정 의뢰자 (석면해체· 제거업자)	현장명	포항남부경찰서 본관동 석면함유 천장텍스 및 밤라이트 해체제거작업	석면해체· 제거작업 신고번호	포 항-20170216
	현장 소재지	경상북도 포항시 남구 연일로 55 포항남부경찰서	업체명	(주)아영
	전화번호	010-4454-6961	대표자	이유도

2. 측정기간 : 2017년 09월 08일(1일간)

3. 측정자(분석자 포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격 등록번호	측정자 교육기관(수료번호)	비 고
김성삼	산업위생관리기사	06203040336H	대한석면관리협회(2011-36-13)	측정자
이기석	관련학과전공	-	전국석면환경연합회(BI-10351)	분석자

4. 측정결과

노출기준:0.01 f/cc

시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
#1	폐기물반출구 상차1	0.000	백석면
#2	폐기물반출구 상차2	0.000	백석면
-이하여백-			


첨부-1. 측정 사진 1장

2. 측정 지점위치 1장

「석면안전관리법 시행규칙」 제 38조에 따라 석면 해체·제거작업장 비산농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2017 년 09 월 08 일

측정기관 경북산업보건환경연구소(주) (직인)



(주)아영 귀중

측정 사진

				- 이하여백 -	
시료번호	#1	시료번호	#2	시료번호	
측정지점	폐기물반출구 상차1	측정지점	폐기물반출구 상차2	측정지점	
시료번호		시료번호		시료번호	
측정지점		측정지점		측정지점	
시료번호		시료번호		시료번호	
측정지점		측정지점		측정지점	
시료번호		시료번호		시료번호	
측정지점		측정지점		측정지점	
시료번호		시료번호		시료번호	
측정지점		측정지점		측정지점	

측정 지점위치(도식도)

